

方鼎科技 干法夹胶炉

产品名称	方鼎科技 干法夹胶炉
公司名称	方鼎科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	日照市东港区涛雒镇工业园区汇丰路
联系电话	18906338322 18906338322

产品详情

玻璃夹胶炉使用时应注意的安全注意事项

- 1.机器和轨道要安装在干燥、平坦、周围通风良好的环境中，不要雨淋日晒，干法夹胶炉，以免电器部件发生故障。
- 2.不要堆放或盖住机器上部，也不要堵塞出风口和电机。
- 3.玻璃夹胶炉运行中需要打开炉门时，要注意防护高温。
- 4.拉出和推出真空床时应小心用力，否则会损坏真空床。
- 5.取出玻璃前，保温层要降至40 左右，如果温度过高，eva干法夹胶炉，翻转真空床会损坏胶件。

玻璃夹胶炉中EVA的应用须知

玻璃成形后出炉冷却的时间也很重要，从理论上讲，加工透明胶膜时冷却的速度越快其透明度越好。但是，如果冷热温差过大，容易造成夹层玻璃或周围有少量气泡，因此，在夏季生产时，环境温度高，可用大功率电风扇辅助冷却；在冬季生产时，环境温度低，干法夹胶炉，炉内外温差大，干法夹胶炉哪家好，因此，宜在玻璃夹胶炉内和炉外增加自然冷却时间，保持真空状态，待温度降至60 左右时取出玻璃。

玻璃夹胶炉的特征、原理和操作步骤

1、玻璃夹胶炉设备特征:选用恒温加热办法，升温速度快，温度均衡，节约能源，省时省力。温控预设程序可以自动报警，有漏电保护装置，保障人身安全，预制双工位配备，产量增加后可晋升为双工位，减少成本，增加产量。

2、原理和结构简介：

在真空袋加热和抽取真空的条件下，使用EVA胶片的热熔性能，使玻璃与玻璃之间或者玻璃与布、纸、膜等物胶合在一起，玻璃会有安全防爆的作用。设备主要分为：炉体、电器控制系统、真空系统和加热系统。

方鼎科技-干法夹胶炉由方鼎科技有限公司提供。行路致远，砥砺前行。方鼎科技有限公司（www.fangdingchina.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!