

地源热泵空调系统 地源热泵系统 百事特专业新风改造

产品名称	地源热泵空调系统 地源热泵系统 百事特专业新风改造
公司名称	青岛百事特空调安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市城阳区湘潭路16号
联系电话	18653221629

产品详情

大、中型水源、地源热泵工程；

空气源热泵、煤改电采暖等工程；

新风热回收项目设计、施工。

公司拥有自动化镀锌钢板通风管道生产五线，对外加工通风管道及承揽各种通风管道的设计安装业务。

德国标准化组织(DIN)早在上世纪中叶就发表了DIN1964第二部分“通风和空调：技术卫生要求”的修订案，现在在德国住宅通风系统已经于建筑物融为一体，地源热泵中央空调系统，成为不可或缺的重要组成部分。

1970年颁布了《清洁空气法》对每一种空气污染物都规定了法定的gao限度。1989年美国ASHRAE制定了“室内空气品质通风规范”，今天的美国，室内安装新风系统成为了一种生活必备品。美国2005年的新风系统年销售量已突破2100万台

窗户排烟注意安全

一些业主为了避免串烟问题，放弃原有烟道，直接在窗户上开孔排烟，这样做是可以的，但有几点需要注意。

首先在窗户或墙面开洞之前一定要经过物业的同意；其次注意安全问题，一般排烟管末端是金属材质的，如果开的洞太小，地源热泵系统方案，金属传热可能会使玻璃炸裂，伤及行人，且烟管通向窗外

，强劲的北风对着吹会导致油烟倒灌。hao将管道伸出去以后把管道往下窝，这样还可以避免下雨时雨水流进管道，并把风挡在外面。

厨房排烟管道设计安装时容易忽视的问题：

管道截面积变小

排烟管道由于要穿过建筑梁而使管道通风截面积变小，

截面上阻力增加，地源热泵空调系统，

造成气流不通

畅。

三、排管道使用后积聚物堆积

排烟管道在穿过建筑梁或躲避其它设备管道时，

排烟管道中的一段会低于整体排烟管道

平面，

在使用一段时间后，

由于油水混合物会积聚在较低的那段排烟管道中，地源热泵系统，

直接影响排烟

通畅。

四、低层排烟不顺畅

不同楼层的厨房油烟通过同一主管道排出，

离出口近的楼层厨房排烟效果较好，

而较低

楼层的厨房排烟不顺畅。

五、建议配备排烟风机

对于油烟较大的厨房，

建议还配备一个排烟风机。

常用的排烟风机有轴流风机、

风机箱

和离心风机

3

种。

地源热泵空调系统-地源热泵系统-百事特专业新风改造(查看)由青岛百事特空调安装工程有限公司提供。青岛百事特空调安装工程有限公司(www.sdbaishite.com) 在冷热水系统这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青岛百事特一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：张胜武。