

# 食品包装洁净车间公司 恒盛净化工程 黄山洁净车间公司

产品名称	食品包装洁净车间公司 恒盛净化工程 黄山洁净车间公司
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

## 产品详情

### 净化车间用品清洗注意事项

#### 一、净化手套清洗：

一般来说，低于乳胶级别的手套不适合再生清洗，一是材质限制，二是成本考虑，如PVC手套，制袋洁净车间公司，材质比较粘，清洗不易展开，烘干温度也不易控制，而且清洗成本高于新手套，故不推荐，相比较乳胶手套来说，丁腈橡胶手套再生清洗的性价比更高，由于腈才质具有很强的磨损性，高穿孔性及好的拉伸强度，可以反复清洗和使用多次。

#### 二、净化胶盒清洗：

目前电子制造，黄山洁净车间公司，如液晶、磁头、光学、半导体等行业都采用胶盒或防静电胶盒来盛装半成品和成品，这些胶盒一般由PVC、PE、PP等材料制成，有较好的硬度及强度，适合再生清洗，清洗后的胶盒不但品质不受影响，食品包装洁净车间公司，还大大降低了采购成本，又保护了环境，是一举数得的好事，纸类洁净车间公司，如导电托盘、防静电托盘、IC托盘、液晶托盘、电子产品托盘、周转胶盒、光学塑胶周转盒、电子塑胶周转盒、硅片周转盒等都适用于再生清洗。

净化车间功能温度测试，应将洁净工作区划分为等面积的栅格，每个分格面积不超过100平方米或与建设方协商确定，每格测点1个以上，每个房间测点至少2个。测试高度应为工作面高度，距的吊顶、墙面和地面不小于300MM，并应考虑热源等的影响，测量时间应至少1H，并至少6min测量一次，读数稳定后做好记录。净化车间一般温度测试的测点，每个温度控制区或每个房间1个测点，测试点高度宜为工作

面高度，测量时间应至少1H，并至少6min测量一次，读数稳定后做好记录。

### 净化车间施工注意细节

风管制作应尽量采用联合角或转角咬口，6级以上的洁净风管不得使用按扣式咬口。咬口处镀锌层损坏的，铆钉孔处以及法兰焊接处的镀锌层损坏的必须补做防腐。风管接缝翻边裂缝处及铆钉孔四周应涂以硅胶密封。风管翻边必须平整均匀。翻边宽度及铆钉孔，法兰螺孔必须严格按照规范要求进行。柔性短管必须内壁光滑，一般可选用人造革或塑胶，风管检查门垫料要用软性橡胶。

食品包装洁净车间公司-恒盛净化工程-黄山洁净车间公司由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司（[www.sinohsjh.com](http://www.sinohsjh.com)）是从事“食品洁净车间,无尘车间,洁净车间,超净间,万及净化工程,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许先生。