

合肥欧艺雕刻机 石头雕刻机 黄山雕刻机

产品名称	合肥欧艺雕刻机 石头雕刻机 黄山雕刻机
公司名称	合肥欧艺数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县
联系电话	15555154787

产品详情

理论基础培训工作必须从理论培训工作开始，操作人员必须在理论考核通过的情况下方可进行实际操作培训。若理论培训没有通过，激光雕刻机，则坚决不能进行操作培训。使用问题在理论培训以后，必须进行刀具的培训。操作人员能对常见刀具、雕刻电机转速、行进速度、注意事项等，必须清楚，操作人员必须熟悉刀具的应用。材料的应用范围操作人员必须熟悉各种材料的应用范围，熟悉不同的材质，不同的厚度、不同的成品大小等。熟悉不同的材料的不同雕刻方式。

对电器进行保养检查时，一定要切断电源，待监视器无显示及主回路电源指示灯熄灭后，方可进行。雕刻机使用三个月左右要对紧固件进行检查，龙门两侧的连接螺丝、丝杠螺母的紧固螺丝、两侧电机的紧固螺丝进行紧固。电脑和控制箱如果太脏，粉尘太多，雕刻机厂家，会影响雕刻机的正常运行。电脑箱中的灰尘太多可能烧坏电脑接口卡，造成控制面板不可用；控制箱里太脏，有可能发生短路现象烧坏驱动器。必须定期进行清洁卫生，保持主板和各类卡的通风干燥。

非报警故障1、重复加工精度不够，按第YI条第二项检查.2、电脑运行，机器不动，检查电脑控制卡与电器箱接头是否松动，若则，插紧，黄山雕刻机，并上紧固定螺丝.3、机器在回机械原点时找不到信号，按第2条检查.机械原点处接近开关失灵.输出故障1、不输出，请检查计算机和控制箱是否连接好.2、打开雕刻管理器的设置里查看空间是否已满，删除管理器内不用的文件.3、信号线接线是否松动，仔细检查各线路是否连接.合肥欧艺雕刻机(图)-石头雕刻机-黄山雕刻机由合肥欧艺数控设备有限公司提供。合肥欧艺数控设备有限公司（www.ahoyk.com）是从事“雕刻机,木工雕刻机,数控冲床,激光焊接机,立体雕刻机”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：卜经理。