

进口花岗岩施工 达标石材 江苏进口花岗岩

产品名称	进口花岗岩施工 达标石材 江苏进口花岗岩
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

潮湿季节对石材的危害及养护

三、吸水对石材造成的危害

不夸张的说，石材应用中出现的各种问题，绝大多数都与水有密切的关系。甚至可以说绝大多数问题，就是因水而造成的。

- 1、石材吸水后，会引起矿物质反应变化，产生如锈斑、黄变、水斑、返碱、色差、粉化、爆粒、断裂等各种问题。
- 2、天然石材吸水后，还会造成矿物质和胶结材料的结合力下降，使石材抗压强度及抗折弯强度变低，如石材吸水变形、受压后变形、翘腹曲、微裂、断裂，增加了工程使用的危险性。
- 3、天然石材吸水率高，增加石材的重量，在室外墙面应用时受自然条件如雨季、潮湿的影响，而吸水使结构承重，进口花岗岩厂家，雨水和潮湿透过石材促进结构件的氧化，影响建筑物的安全。
- 4、天然石材如低密度，石灰石吸水后溶蚀，石材表面失光、变色、坑洞、老化等现象的发生，降低石材的应用性能。
- 5、天然石材吸水后，在寒冷的冬季会结冰，温度升高又会融化。水结冰体积会膨胀。周而复始的循环冻住和融化，会造成石材破碎。
- 6、潮湿情况下做保养，水分也会溶蚀材料，从而影响抛光效果。

可见，在各种石材问题的背后，基本上都有水的影子。

石材厂家日常维护注意事项

石材厂家不可接触非中性物品

所有石材均怕酸碱。例如酸常造成花岗石中硫铁矿物氧化而产生吐黄现象，酸会分解大理石中含的碳酸钙，造成表面被侵蚀状况，碱也会侵蚀花岗石中长石及石英硅化物结晶之晶界造成晶粒剥离的现象。因此非中性物品乃破坏石材结晶面之元凶。

石材厂家不可随意上蜡

市场上的蜡种类凡多，有水性蜡，进口花岗岩厂，硬脂酸蜡、油性蜡、亚克力蜡等等。这些蜡基本上都含酸碱物质。不但会堵塞石材呼吸的毛细孔，还会沾上无尘形成蜡垢，造成石材表面产生黄变现象。

不可长期覆盖地毯，杂物

为保持石材呼吸顺畅，应避免在石材面上长期覆盖地毯及杂物，否则的话石材下湿气无法通过石材毛细孔挥发出来。则石材会因湿气过重，含水量大而产生石材病变问题。

要彻底保持干净清洁

不论是质地坚硬的花岗石或质地较软的大理石均不耐风砂及土壤微粒的长期蹂躏。因此要不时利用除尘器及尘推做好除尘及清洁的工作。大厅入口较好能放置除尘垫，过滤鞋子所带之沙粒，减少沙粒尘土磨损石材表面。

要立即清除污染

所有石材均具有天然毛细孔，污染源会很容易顺着毛细孔渗透到石材内部，形成令人讨厌的污渍、因此一定要选择优良品质的石材专用防护剂施作在石材上防止污染源污染石材。要知道所石材厂家有防护剂均不可能长期阻绝污染，所以一旦有污染源倒在石材一定立即清除，以防止污染物渗入石材毛细孔内。

要常保持通风干燥

石材怕环境湿度太大。水气会对石材产生水化，进口花岗岩施工，水解及碳酸作用，产生水斑，白华、风化、剥蚀、锈黄等各种病变，摧残石材。因此石材安装出所要常保持通风干燥。

1、幕墙漏水的三个要素

即孔隙、雨水和风压。因此，石材板嵌入结构体的缝隙及板材几何形状、尺寸和暴露状况，雨水大小。幕墙内外压差的大小对幕墙的雨水渗漏功能都有直接的影响。

2、幕墙漏水形成过程

当风压和雨水同时作用在幕墙的表面时。雨水通过幕墙上的空隙直接溅向室内或顺着幕墙下淌，待到合适的条件即可以重力、表面张力或毛细现象等渗入室内。

二、幕墙抗渗的具体措施

1、消除压差开口法

巧妙的方法就是在幕墙外侧缝隙孔洞出不设密封条。将密封处理移至室内侧开口处，即将压力差移至接触不到雨水的室内开口处，这样就做到有水处没有风压，而有压差的部位又没有水，江苏进口花岗岩，即可避免雨水渗漏的可能（如图一）

2、密封平衡处理法

在开启缝室内侧开口处应予密封。这样做是为了防止缝隙中出现高速气流，将雨水吸入室内。凡有积水可能的横梁钢材的内侧翼缘的高度 h ，经加高后即可防水渗漏水品。

多次实验证明，内侧翼缘高度 h 和所承受的临界检测风压值基本接近。因此，提高横梁内侧翼缘高度 h 是提高水密等级的有效途径。

进口花岗岩施工-达标石材(在线咨询)-江苏进口花岗岩由南安市石井达标石材厂提供。“进口黑金沙花岗岩,黑金沙,花岗岩”就选南安市石井达标石材厂（www.dbhjs.com），公司位于：福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村，多年来，达标石材坚持为客户提供好的服务，联系人：张先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。达标石材期待成为您的长期合作伙伴！