

凯迪拉克CT6配钥匙 北京龙泰华盛

产品名称	凯迪拉克CT6配钥匙 北京龙泰华盛
公司名称	北京龙泰华盛商贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京朝阳区王四营乡 盛华汽配城10区1号-A
联系电话	13811192085

产品详情

雷克萨斯GS430/GS300智能钥匙失效的应急解决方法

故障现象：雷克萨斯GS430/GS300，在某些环境中使用时可能会出现智能钥匙失效的如下现象：

(1) 车辆静止不能智能钥匙遥控方式锁车，只能用机械小钥匙锁车，智能方式和遥控方式失效。

(2) 进入车内后，检测不到智能钥匙的存在。按下点火开关没有任何反应，凯迪拉克CT6配钥匙，而且点火开关指示灯不亮（无法进入ACC和IGON状态），踩下制动踏板时按住点火开关无任何反应，启动电机没反应。

故障原因：某些环境中可能存在电磁干扰，当车辆处于这些环境中时，电磁波可能会干扰智能钥匙与车辆间的无线通讯，当车辆离开这些环境后故障现象自动消失。一般来讲，凯迪拉克CT6配钥匙电话，存在电磁干扰的环境的干扰半径在15~100m之间，这个数据与地形和干扰信号的强度有关。

解决方法：在踩下制动踏板的同时将智能钥匙的LEXUS标志面贴近点火开关，距离不能大于22mm，并保持至少3s，此时点火开关指示灯变为绿色。保持上述动作的同时按住点火开关，发动机可以成功启动。

注意：智能钥匙受到电磁干扰后的应急解决方法，与智能钥匙的内置电池电量耗尽时的启动方法相同。

新奥迪A6L 奥迪A8L 全智能一键启动遥控汽车钥匙 原厂智能卡

新奥迪A6L 奥迪A8L 全智能一键启动遥控汽车钥匙 智能卡 型号754J。欢迎来店匹配，北京实体店经营，北京地区钥匙全丢，上门开汽车锁配制汽车全新钥匙，凯迪拉克CT6配钥匙价格，有钥匙增加钥匙欢迎来店匹配，北京龙泰华盛锁业专业配汽车智能钥匙智能卡智能遥控器路虎，捷豹，奥迪，保时捷，凯迪拉克CT6配钥匙哪家好，现代，起亚，丰田，本田，宝马，奔驰，等国产进口全车系车型。

想要了解更多智能钥匙的相关信息，欢迎拨打图片上的热线电话！

大众cc无钥匙进入遥控功能失效

大众CC汽车无钥匙进入功能及遥控功能失效。客户反映：该车有两把钥匙都可以正常启动车辆，但其中一把钥匙无钥匙进入功能及遥控功能失效。重新匹配两把钥匙遥控功能，原来无钥匙进入功能失效的钥匙无法匹配成功，而另一把功能正常的钥匙的无钥匙进入功能及遥控功能一直有效。故障排除：将该车2把钥匙与车辆重新匹配防盗功能再匹配遥控功能，钥匙功能恢复正常。

凯迪拉克CT6配钥匙-北京龙泰华盛由北京龙泰华盛商贸有限公司提供。北京龙泰华盛商贸有限公司（peicheyaoshi.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！