

温州压滤机喂料泵 洗煤厂专用压滤机喂料泵 永泰泵业

产品名称	温州压滤机喂料泵 洗煤厂专用压滤机喂料泵 永泰泵业
公司名称	安国市永泰泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国市南阳工业区
联系电话	13582285023

产品详情

耐腐蚀压滤机喂料泵采用独特的水力设计及叶轮安装方式，确保了其性能曲线比一般杂质泵更陡，压滤机专用喂料泵，非常适合压滤机入料时应阻力的变化来实现大流量，低压力喂料与小流量，高压力过滤的目的。其特殊的水力性能恰好吻合压滤机由空腔到填满再到滤干的渐进过程。喂料初期不用阀门控制流量过大引起的电机过载同时低压力不会对滤板边框产生冲击，减轻了滤板边框上的滤布的破损，也不会冲击滤板造成震动，压滤后期的小流量大压力不易产生憋泵。

压滤机喂料泵是利用两相流的基本原理，在原国产渣浆泵的基础上，通过技术革新和结构改造，充分结合压滤机在入料期和压滤期流量与扬程不同需要的工况工作特点，利用压滤机专用渣浆泵的自身结构特点，真正实现了压滤机入料期的大流量和压滤期的高扬程的要求，利用入料泵独特性能实现自动调节，缩短了压滤周期，增加了压滤次数，无泄漏加压杂质泵，实现了节能；其独特的密封设计（该密封技术获国家专利）构造和工作原理，压滤机喂料泵不仅达到了渣浆泵零泄漏的工况需要，洗煤厂专用压滤机喂料泵，而且一定程度上减轻了渣浆泵供料时对压滤机的冲击，既有效提高了压滤机的效率又延长了压滤机的使用寿命，市场使用证明：功效极佳！是目前同类产品的更新替代产品；用过都说好，一用忘不掉。

压滤机泵故障及排除

故障原因解决方法打不出液体1、吸入管内有空气1、重新灌注液体或者2、吸入管漏气2、检查吸入管路3、泵内灌注液体不足3、重新灌注液体4、吸入管路有杂物堵塞4、清除堵塞杂物5、泵反转5、调整转向6、吸上高度太高6、降低安装高度流量不足1、叶轮损坏1、更换叶轮2、转速不够2、检查电机和供电线路3、管路内有杂物堵塞3、清除堵塞杂物功率过大1、输送介质比重过大1、降低粘度或增加灌注压力2、泵

轴线与电机轴线误差过大2、重新调整3、有机械摩擦3、检查何处摩擦，进行检修扬程不足1、输送介质内有空气1、重新灌注液体或排空气体2、叶轮损坏2、更换叶轮3、转速不够3、检查电机和供电线路4、输送介质比重过大4、降低粘度或增加灌注压力泵组振动1、泵轴线与电机轴线误差过大1、重新调整2、吸上高度大，产生汽蚀2、降低安装高度3、有机械摩擦3、检查何处磨损，进行检修轴端渗漏及密封渗漏1、轴端卡环间隙过大，卡环松1、调整卡环螺钉2、吸上高度太高，产生气蚀2、降低安装高度3、机械密封动、静环磨损，弹簧压力小3、更换磨损材料，温州压滤机喂料泵，调整弹簧4、机械密封动、静环吻合不好4、调整动、静环

永泰泵业制造有限公司专业从事水泵及配件的制造与销售，了解更多压滤机泵的选择使用

请拨打图片上的联系方式联系我们，欢迎新老客户莅临！

温州压滤机喂料泵-洗煤厂专用压滤机喂料泵-永泰泵业由安国市永泰泵业制造有限公司提供。安国市永泰泵业制造有限公司（www.yongtaibengye.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tlbcj.cn）还是从事河北耐腐蚀化工泵，IH型不锈钢化工泵，耐腐蚀化工泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。