

# 济南环氧地坪翻新 盛京地坪 济南环氧地坪

产品名称	济南环氧地坪翻新 盛京地坪 济南环氧地坪
公司名称	天津盛京建筑装饰工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市北辰区小淀镇工业园区
联系电话	18322019401 18322019401

## 产品详情

如何保证环氧地坪施工质量?

如何保证环氧地坪施工质量？施工质量保证注意事项

注意对基层表面的处理。一般以为混凝土是多孔材料，它与环氧树脂类材料的黏结是很牢固的。但是实际情况并不是这样，因为有很多的影响因素。实际上只有经过真正处理的混凝土基层，涂料才能与混凝土产生良好的黏结。一般来说，济南环氧地坪翻新，在混凝土地面的施工中，因为混凝土的振捣工艺，使表面层富集水泥浆而形成致密的富水泥浆表层。该表层平滑、光洁、致密、粗糙度较小。另一种情况是，因为混凝土在固化过程中，表层混凝土的失水快，水泥的水化不能够完全进行，济南环氧地坪，所以表面层的强度低，表面硬度也低。所以为了施工出高质量的环氧耐磨地坪，需要将该表层清除掉，使环氧耐磨地坪能够直接黏结于坚实的混凝土层上。这样也易于环氧树脂向多孔的混凝土层中渗透。

环氧地坪变色应该怎么办

环氧地坪变色应该怎么办变色的原因主要有这几点：1、受到太阳光或紫外光的长时间照射。2、地坪材料配方有缺陷（材料中颜料的稳定性差），无法抵抗一些普通化学品（如含有漂bai粉的自来水，酒精、消毒水等）的腐蚀3、地坪未完全达到养护期即投入使用，受到自来水的长时间浸泡或其它化学品的腐蚀环氧地坪变色解决方法：1、重新施工面层，济南环氧地坪造价，注意养护2、重新施工面层，尽量避免阳光或紫外光长时间照射3、

## 选择稳定性好的材料在原地坪上增加施工面层

在环氧地坪施工使用较长时间之后，济南环氧地坪施工，可能会挂到或者由于磨损会有破损的现象，如果知道怎么修补那么可以让地面恢复原貌，环氧地坪修补有哪些技巧呢？环氧地坪修补注意事项有哪些？

1.旧漆膜出现粉化、失光、生锈、起泡、剥落、开裂、沾污、长霉等现象时，程度轻的可用细砂纸或洗涤剂清除失效漆膜、沉屑、污损后，采用第五章第三节的弊病防治措施进行补救后，重新涂装环氧地坪。严重的弊病，涂层已经不完整，失去保护功能的场合，则应去掉涂层，重新涂装。

2.旧漆膜过厚、发脆或与新设计的涂料不适应、不配套，应予以除去。

3.将旧漆膜除去失效部分，直到完好、坚硬、附着良好的漆膜，其下不得有锈或起泡，与底材附着力很高，不能插入其底下的钝的刀片起层。漆膜表面需除尘、油和其他附着污物。

济南环氧地坪翻新-盛京地坪(在线咨询)-济南环氧地坪由天津盛京建筑装饰工程有限公司提供。天津盛京建筑装饰工程有限公司（[www.tjsjdp.com](http://www.tjsjdp.com)）是从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,金刚砂地坪”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：许经理。