

# 铜板砂带机 鼎砂机械 贵州砂带机

产品名称	铜板砂带机 鼎砂机械 贵州砂带机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

## 产品详情

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍如何选择砂光机：

首先选择合适的砂光机就一定要了解各种砂光机的特点，然后再做出判断，单式砂光机的特点就是价格低，铜板砂带机，操作简单方便，剪刀砂带机，技术要求不高，但是生产的产品比较单一，专业化程度较高，维修比较方便，生产的成本也是比较高的，重要是适用于高dang板材的抛光工艺。双式的砂光机的特点也是工作效率较高，操作稍微复杂一点，不同厂家的产品性能差距较大，所以选择这类砂光机的关键就在于选择对生产厂家。除此之外还有三砂或者四砂的砂光机，它们的是能实现集成化的生产适合与大型企业的生产加工。

所以在选择砂光机的时候一定要区分好不同类型的砂光机的特点这样才有助于企业选择到合适的砂光机。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机在使用过程中需要注意哪些事情：

1、开机前检查各部位螺钉是否松动，电缆插头有无破损。

2、砂纸安装要贴平夹紧，不得松动。3、开机空载运行1min，砂带抛光机，检查火花是否正常。如发现环火、电动机抖动。转速明显下降有异常杂音应立即停止使用。4、砂光机应在干燥、清洁、没有腐蚀性气体的环境中使用。

金华鼎砂机械有限公司——专业生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

### 盘式砂光

盘式砂光又叫风车砂光、砂轮砂光，优点是通常可以进行异型砂光；缺点是散热性能差易粘结，砂光效率低。

a、大型的有“台式风车砂光机”，贵州砂带机，但是由于砂光效率低、更换砂布不方便、不好操作，因此使用的人越来越少。

b、小型的有：电动角磨机、气动角磨机、电动手砂轮、气动手砂轮、电动电磨、起动手电磨、台式砂轮机，这些小型砂光打磨器械，因为体积小、携带方便、操作简便，在各行各业运用广泛。但是效率还是偏低。

铜板砂带机-鼎砂机械(在线咨询)-贵州砂带机由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司（[www.sxl188.com](http://www.sxl188.com)）有实力，信誉好，在浙江金华的行业专用设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进鼎砂机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！