

安徽冷库 保鲜冷库 安徽嘉旺

产品名称	安徽冷库 保鲜冷库 安徽嘉旺
公司名称	安徽嘉旺制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市新站区天水路与皇藏玉路交口
联系电话	15156047947

产品详情

冷库库板：盐化钢材：外型美观、具有一定防锈防腐能力；聚氨酯板是指完全由PU制成，或是由PU和彩钢板复合形成的聚氨酯夹芯板。空气的湿度越大、蒸发器温度与冷库的库温差越大，安徽冷库，越容易在蒸发器上结霜，结合保鲜工艺，尽量采用包装化冷藏可以减少果蔬的干耗。冷库耗能的因素主要包括冷库制冷系统的性能，专业冷库安装公司，制冷剂的选型，压缩机、冷凝器和蒸发器的选型，冷库的规模及平面布局等。

小型冷库制冷设备选用

小型冷库制冷设备的主要就是制冷机组，常用的小型制冷机组机型选用先进的氟机制冷设备，小型冷库需要多少钱，氟机制冷设备多利用对环境影响小的制冷剂R22和其他新型制冷剂。氟机制冷设备一般体积小、噪音小、安全可靠、自动化程度高、适用范围广，保鲜冷库，适于乡村小型冷库用制冷设备。小型冷库用的制冷机与冷凝器等设备组合在一起常称作制冷机组，制冷机组有水冷机组和风冷机组之分。小型冷库以风冷机组为首1选形式，它有简单、紧凑、易安装、操作方便、附属设备少等优点，这种制冷设备也是较易见的。制冷机组的制冷机是制冷设备的核心，常见的压缩式制冷机有开放式、半封闭式和全封闭式之分。全封闭式压缩机体积小、噪音低、耗电少、节能。它是小型冷库的首1选机型，由全封闭式压缩机为主组成的风冷式制冷机组，可以做成象分体空调那样的形式，在墙壁上挂装。

冷库库温降低的速度越来越慢的原因

蒸发器表面结霜太厚或积尘过多；导致库温下降缓慢的另一重要原因是蒸发器传热效率低，主要是由于蒸发器表面结霜太厚或积尘过多导致。由于冷库蒸发器的表面温度大多低于0℃，而库房湿度相对较高，空气中的水分极易在蒸发器表面结霜，甚至结冰，影响蒸发器的传热效果。为防止蒸发器的表面霜层过厚，需定期对其进行除霜。除了结霜过厚会导致蒸发器传热效果不佳外，蒸发器表面因长期未清扫而积

尘过厚，也会降低传热效率。

安徽冷库-保鲜冷库-安徽嘉旺(推荐商家)由安徽嘉旺制冷设备有限公司提供。安徽冷库-保鲜冷库-安徽嘉旺(推荐商家)是安徽嘉旺制冷设备有限公司(www.jwzlsb.com) 升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：徐经理。