

# 泰安爬山虎机器价格 广丰农具品质保障 智能爬山虎机器价格

产品名称	泰安爬山虎机器价格 广丰农具品质保障 智能爬山虎机器价格
公司名称	虞城县广丰农具加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市夏邑
联系电话	15560027759 15560027759

## 产品详情

### 斗式提升机常见故障及处理运转时发生异常声响

斗式提升机常见故障及处理运转时发生异常声响(1)斗式提升机机座底板和链斗相碰，应调整机座的松紧装置，使链条张紧。(2)传动轴、从动轴键松弛，链轮位移，链斗与机壳相碰。应调整链轮位置，把键装紧。(3)导向板与链斗相碰，水泥爬山虎机器价格，应修整导向板位置。(4)导向板与链斗间夹有物料，应放大机座部物料投入角。(5)轴承发生故障，不能灵活运转，应更换轴承。(6)料块或其它异物在机座壳内卡死，此时应停机清除异物。(7)链轮（传动、从动链轮）的齿形不正，应修正链轮齿形或更换链轮。(8)传动链轮与链条脱齿不良，应修正传动链轮齿形。(9)传动链条产生空转，应调整链条长度。(10)机壳安装不正，应调正机壳全长的垂直度。

### 斗式提升机料斗回料多料斗运行速度过快

斗式提升机料斗回料多料斗运行速度过快，提升机提升不同的物料，楼房爬山虎机器价格，料斗运行的速度有别：一般提升干燥的粉料和粒料时，智能爬山虎机器价格，速度约为1~2m/s；提升块状物料时，速度为0.4~0.6m/s；提升潮湿的粉料和粒料时，速度为0.6~0.8m/s。速度过大，卸料提前，造成回料。这时应根据提升的物料，适当降低料斗的速度，避免回料；斗提机导料板在出料口，料斗与导料板间隙应在10~20mm，不能太大，也不

能太小，间隙大，回料多；间隙小，料斗与导料板相碰，无法运行；打开提升机的机头上盖，仔细观察提升机在工作中物料抛出后的运动轨迹。若物料抛得又高又远，已越过卸料管的进口，这说明机头外壳的几何尺寸过小。解决的办法是适当地把机头外壳尺寸放大。

清扫器用于清扫黏附在输送带上的食品物料。食品物料多具有黏附性，泰安爬山虎机器价格，因此安装可靠的清扫器十分必要。它分为弹簧清扫器与刮板清扫器两种：弹簧清扫器装在头部滚筒处，用以清扫卸料后黏附在输送带承载面上的物料；刮板清扫器装在尾部滚筒前，用以清扫输送带运转面上的物料。装载装置亦称喂料器，它的作用是保证均匀地供给输送机一定量的物料，使物料在输送带上均匀分布，通常使用料斗进行装载。卸料装置位于末端滚筒处。中间卸料时，采用“犁式”卸料器，它的构造简单，成本低，但是对输送带磨损严重。

泰安爬山虎机器价格-广丰农具品质保障-智能爬山虎机器价格由虞城县广丰农具加工厂提供。虞城县广丰农具加工厂（[www.ycgfnj.cn](http://www.ycgfnj.cn)）有实力，信誉好，在河南商丘的收获机械等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广丰和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（[www.ycgfnj.cn](http://www.ycgfnj.cn)）还是从事爬山虎上料机，爬山虎提升机，河南爬山虎机器的厂家，欢迎来电咨询。