

MIMAKI工业喷墨打印机销售 UV工业喷墨打印机

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | MIMAKI工业喷墨打印机销售 UV工业喷墨打印机 |
| 公司名称 | 昆山康久数码设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市北门路1588号5号楼北一层 |
| 联系电话 | 15962636787 |

产品详情

在后厨，针对厨房的复杂环境，MIMAKI工业喷墨打印机价格，重点推荐“专业防水”特性，并且具备“声光提示”“一票一控”“双色打印”等特色功能的产品和应用方案，有效应对厨房环境水、油等对设备的侵蚀，同时规避了丢单、错单现象的发生。

前出纸专业防水打印机。采用前端出纸方式，上盖为全封闭设计，解决了水滴、油滴溅入打印机问题。工业UV平台式喷墨打印机厂家，工业UV平台式喷墨打印机销售，衢州MIMAKI工业喷墨打印机，工业UV平台式喷墨打印机维修

MimakiUJF-706继承了UJF-605C的高画质，打印速度比旧款较大提高了两倍，可实现全色白色同时打印。

MimakiUJF-706主要特色：

能同时实现全色和白色墨的打印；

速度比旧机型提高了2倍；

可直接在大小为700x600mm，厚度可达150mm的无规则材料上实现打印；

使用透明墨水可生产光油效果，因此可以调高打印产品的附加价值；

与旧机型采用的金属卤化打印方式相比，UJF-706能够选择硬质和软质两种UV固化墨水；

自动四点光学定位识别系统有助于在面积较小的介质上实现打印；免图层UV工业喷墨打印机品牌，免图层UV工业喷墨打印机型号，免图层UV工业喷墨打印机应用

首先是环境潮湿。后厨使用环境多蒸汽、油烟，经常有水滴、油滴溅落到打印机上，MIMAKI工业喷墨打印机销售，易造成线路板短路等故障；第二，网络信号中断、断电、换纸等原因，造成打印丢单、错单现象严重；第三，MIMAKI工业喷墨打印机厂家，环境嘈杂。后厨环境物品种类和声源较多，这给厨师及时发现来单带来一定的障碍。工业UV平台式喷墨打印机厂家，工业UV平台式喷墨打印机销售，工业UV平台式喷墨打印机维修

MIMAKI工业喷墨打印机销售-UV工业喷墨打印机由昆山康久数码设备有限公司提供。“MIMAKI UV 平台式喷墨打印机及相关耗材”就选昆山康久数码设备有限公司（www.jskjuv.com），公司位于：昆山市北门路1588号5号楼北一层，多年来，昆山康久数码设备坚持为客户提供好的服务，联系人：江新岩。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。昆山康久数码设备期待成为您的长期合作伙伴！