

绥化秸秆粉碎机 干湿秸秆粉碎机价格 安徽盛昌

产品名称	绥化秸秆粉碎机 干湿秸秆粉碎机价格 安徽盛昌
公司名称	安徽盛昌生物能源科技开发有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省广德县经济开发区广屏路2号
联系电话	13195355599

产品详情

控制好粉碎机物料的水份，保证锤片质量并有良好的工作状态，再配以自动喂料控制系统和合理有效的辅助吸风系统，用以提高粉碎机的生产效率自制集粉袋宜采用透气性好的布料，长度不短于1.5m，干湿秸秆粉碎机价格，如果集粉袋不透气或过短，有可能造成进料口反喷。秸秆粉碎机运转的可靠性直接影响生产效率及后面工序的正常运行，因此，维修及操纵人员学会分析和处理秸秆粉碎机系统的常见机械故障，并在短期内予以排除。

轴承润滑不良；轴承损坏或主轴弯曲；转子不平衡；电机轴与秸秆粉碎机轴不平行，解决方法应该添加或者更换润滑脂。粉碎机工作时，操作人员不得擅离职守，应时刻关注机器的运转情况；操作人员应戴口罩、戴工作帽、扎紧衣袖，不得站立在转子的切线方向喂料器有手动、自动两种，自动喂料器有螺旋喂料器和叶轮喂料器。手动喂料器和螺旋喂料器安装合理，可以配套在小功率秸秆粉碎机上。

能通过生产试验作粒度分析，玉米秸秆粉碎机，确定适宜的筛板孔径，这将对改善粉碎物料粒度均匀性，自动秸秆粉碎机，提高粉碎效率，绥化秸秆粉碎机，降低电耗与生产成本超重要作用。要检查锤片是否已经磨损，因为锤片是易损件，因此在生产过程中要定期检查和更换锤片，以提高粉碎机的破碎能力，增强粉碎机的工作效率。工作中若出现异常或听到异响，必须立即停机检查。如果入料口出现卡堵现象，不得用木棍或铁棒等物去捅，以防棍棒等物带入机体内或者弹出伤人，更不允许把手伸入进料口拨料。

绥化秸秆粉碎机-干湿秸秆粉碎机价格-安徽盛昌(推荐商家)由安徽盛昌生物能源科技开发有限公司提供。安徽盛昌生物能源科技开发有限公司(www.ahscnykj.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。安徽盛昌——您可信赖的朋友，公司地址：安徽省广德县经济开发区广屏路2号，联系人：倪经理。