

办公室摆件玉石礼品金牛玉石雕刻厂家 金牛玉器雕刻

产品名称	办公室摆件玉石礼品金牛玉石雕刻厂家 金牛玉器雕刻
公司名称	泰安市金牛玉器雕刻有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市泰山区擂鼓石大街三联西村2号商 住楼10号
联系电话	18853876688

产品详情

如何手工给玉石抛光

简单的玉bai石抛光就是将玉雕的半成品的表面打磨得更du细腻平整，用的抛光粉进zhi行抛光。一般使用氧化铁dao粉、氧化铬粉和天然钻石微粉。抛光剂用水和油汁调好，涂在柔软的材料上，再在玉石的表面上慢慢的进行的摩擦，办公室摆件玉石礼品金牛玉石雕刻厂家，一段时间后就可以看到光滑洁润的玉器表面。然后清洗干净，将石蜡涂抹在烤热的玉石上面，等待凉了之后用布擦拭表面，使玉石的表面有晶莹的亮度。

玉石有效鉴赏辨别纹理的奥秘

早在中国的先秦时代，泰山玉石作为石中瑰宝就已闻名华夏。《山海经》记载:"泰山，博古架玉石金牛玉石雕刻厂家，其上多玉....."后来，三国时期的才子曹植赞美:"神哉彼泰山，五岳专其名。上有涌醴泉，玉石扬华英。"但泰山玉石究竟赋存于何处?储量有多少?一直没有确切的记载。此次发现令身为世界自然与文化双遗产和世界地质公园的泰山增添了一轮靓丽的光环。

泰山墨玉是泰山玉的一种，产于泰山东坡的蛇纹石玉。

泰山玉石蕴藏量及少，有"镇山玉""玉"之称。泰山玉产于泰山西部，经专家鉴定命名，按颜色可分碧绿色的碧玉、墨黑色的墨玉和鸭蛋青色的翠斑玉三个品种，硬度4.5~6，相对密度2.53~2.85，半透明到微透明。常含有磁铁矿的小黑斑(直径约2~3mm)，也时见有粒径小于1mm的星散分布的黄铁矿。后者在抛光后闪现点点金光，更添几分美色。

玉器的抛光

抛光过程实际上是一种精细的研磨作业，它涉及抛光剂和抛光工具。即将抛光剂与某些液体如水、缝纫油等以一定比例混合，使之附着在抛光工具上与工件发生磨擦。若操作方法得当，即可使玉件显出亮丽的外表。抛光过程是使抛光剂附着在抛光工具上，使之与玉器发生摩擦而实现的。普通的抛光工具分为两类，一类用于抛光具凸面、球面及随形表面的玉件，通常都用如毛毡、皮革、毛呢等制作抛光盘或抛光轮，称为软盘；另一类用于抛光具有平面的玉件，通常用抗压力较强的硬质材料如金属、塑料、木头等制作抛光盘。常将以金属制作的抛光盘称为硬盘，木头、塑料甚至沥青制作的抛光盘称中硬盘。玉石加工因多以弧面或曲面多见，所以更常用软质抛光工具。

玉器的上蜡

上蜡是玉石制品在抛光之后通常要进行的一道工序，实际上这不是对玉料的加工工序，宜黄金牛玉石雕刻厂家，而是对玉器的处理工序。上蜡也称过蜡。

上蜡通常有两种方式，一是蒸蜡，二是煮蜡。蒸蜡是预先将石蜡削成粉末状，将玉件在蒸笼上蒸热，然后将石粉洒在上面，石蜡融化而使玉器表面布满石蜡，这种方法只局限于表面；煮蜡，则是在一容器中，将蜡煮熔，并保持一定的温度，将玉件放入一筛状平底玉器中，连容器一起浸入处于熔融状态的石蜡中，使其充分浸蜡，然后提起，迅速将多余的蜡甩干净，并用毛巾或布擦去附着在表面上的蜡。这种上蜡方法可使蜡质深和裂隙或孔隙当中，效果较好。

办公室摆件玉石礼品金牛玉石雕刻厂家-金牛玉器雕刻由泰安市金牛玉器雕刻有限公司提供。办公室摆件玉石礼品金牛玉石雕刻厂家-金牛玉器雕刻是泰安市金牛玉器雕刻有限公司（www.yugandang.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：张全亭。