

石嘴山超低温空气能 超低温空气能价格 欧邦

产品名称	石嘴山超低温空气能 超低温空气能价格 欧邦
公司名称	广州欧邦热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区均禾街新科上村东街3号一楼
联系电话	13922424958

产品详情

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气源热泵：电力驱动压缩机工作，把低温冷媒压缩成高温冷媒，高温冷媒经热水换热器与水进行热交换，换热后的高温冷媒经膨胀阀后经蒸发器吸收空气中的热量，吸热后的冷媒被压缩机吸入，不断从空气中吸热，超低温空气能设备，在热水换热器侧放热，把冷水加热。水吸收的热量是压缩机压缩产生的热量和冷媒吸收空气的热量之和。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，石嘴山超低温空气能，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能采暖系统，还需要配备合适的缓冲保温水箱，以此利用白昼温差以及波谷电价达到更好的节能和供暖效果，并延长空气能热泵主机的使用寿命。

广州欧邦空气源热泵采暖正是由于其显著的采暖节能性，采暖实用性，超低温空气能厂家，以及采暖环保性和采暖安全性，被广泛应用于学校、医院、社区、别墅、酒店、温室等，超低温空气能价格，欧邦热泵设备可靠便捷的采暖特性为其在采暖领域赢得了良好的口碑和广阔的市场。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热水器[热泵]的常见问题

关于02E、06E、09E故障代码运用。

- 1、02E代码为出水温度过高保护。则当显示面板设定的水温低于实际出水温度，解决方法有：
 - a、将面板设定温度值调高;
 - b、直热机将水流调节阀开度调大;
- 2、06E 代码为水位开关故障。则水位开关断开、短路等原因;
- 3、09E代码为显示通讯故障。则显示面板连接线连接问题，重新连接每根线颜色相互对应。
- 4、维修后 需重新断电再重上电;

石嘴山超低温空气能-超低温空气能价格-欧邦(诚信商家)由广州欧邦热能设备有限公司提供。广州欧邦热能设备有限公司(www.oubanghp.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！