

液压油计量泵销售 丹东计量泵销售 鲁巨机械推荐厂家

产品名称	液压油计量泵销售 丹东计量泵销售 鲁巨机械推荐厂家
公司名称	济南鲁巨机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区梓东大道299号
联系电话	15866686400

产品详情

不锈钢计量泵没有流量的原因进行的分析：1. 当不锈钢计量泵出现没有流量的时候，应该首先检查不锈钢计量泵的液压室的油位是否正常，油是否变质。如果油变质或缺油，补加油位至正常或更换液压室的油。2. 检查出口的安全阀。不锈钢计量泵的出口安全阀，经常出现不回座或泄漏的现象，耐腐蚀计量泵销售，导致泵出口压力升不起来，没有流量。此种现象只需重新校验安全阀就可以解决。3. 隔膜破。通过安装在泵头的压力表的压力来检查，一般情况下，不锈钢计量泵的压力表的压力都为零。如果有压力就表明隔膜可能破损，更换隔膜就能解决此问题。4. 检查不锈钢计量泵的双功能液压阀。此阀定压不准会导致泄漏，会影响液压室的压力升不起来，丹东计量泵销售，从而导致出口压力升不起来。此泵在运行过程中曾多次出现这个问题。更换此阀或去重新校验此阀就可以解决。5. 检查补油阀。补油阀的开启的设定值不准，直接导致液压油进入不了液压室，造成液压室缺油，造成没有流量。重新调整补油阀的弹簧伸长量。6. 检查出入口的单向阀。出入口的单向阀内有异物，就会造成密封面的磨损，导致密封效果不好。造成时有流量时无流量。7. 检查入口过滤器是否堵塞。入口过滤器堵塞，会造成泵吸入口压力低，导致流量减少，甚至没有。

齿轮计量泵之齿轮热处理方式：针对其齿轮的热处理方式有三种可选；种，表面硬化处理如渗氮等。具有非常好的扭矩传输特性，不易在高载荷时断裂，然而金属表面与内部硬度差别太大，容易造成硬金属对软金属层的挤压破坏。第二种，淬透型处理。具有良好的防磨损能力，不锈钢计量泵销售，也不会因为表面层的破坏而使整个齿轮很快失效。缺点是齿轮越硬，越易破坏，而且对扭矩和振动敏感。第三种，淬透处理后，进行表面硬化。这样的处理不会使表面和内部的硬度差别太大，具有抗表面破坏能力强及优良的传输扭矩等性能。

在拆掉旧的隔膜时，常碰到不便。就怎样拆下来旧的隔膜出示一些附加的提议。在泵头松脱以后，液压油计量泵销售，取下泵头以前，调整四冲程长短到10%部位。能够确保电磁感应轴有充足的工作压力，维持其联接牢固，那样就可以旋下隔膜。向外拉液力端使螺钉从插口内摆脱。把握住液體端反方向转动。稍一些摩擦阻力，能够旋下隔膜。计量检定的化学品将会在液力端结晶体，导致本产品球阀和高压闸阀不可以一切正常工作中。在柱塞式计量泵的吸入端将会有汽体泄露。液力端吸入侧联接件将会缺乏O型圈或吸入阀联接松脱。

液压油计量泵销售-丹东计量泵销售-鲁巨机械推荐厂家由济南鲁巨机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。济南鲁巨机械设备有限公司（www.jn-luju.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!