

宜昌耐磨地坪 固化耐磨地坪 众源地坪

产品名称	宜昌耐磨地坪 固化耐磨地坪 众源地坪
公司名称	武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场
联系电话	18301904587

产品详情

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，耐磨地坪漆，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

其实在欧美等发达国家耐磨地坪和水性浸透结晶地坪早已成为了商用地坪中主角

在仓库物流地上、展厅地上、超市卖场地上、地下停车场地地上、地铁车站地上、厂房车间地上、汽车出售大厅及4S维修店地上、歌厅台球室地上、体育场地上、旱冰场地上以及校园、企事业单位、宾馆、医院、酒店等场所都能见到它们。

随着人们消费方式的不断更新，尤其是网上购物的兴起对传统零售业有着不小的冲击。于是国内外很多零售业的巨头都在想尽一切办法把客户拉回到传统的超市、商场等地方消费。除了创新经营方式外，购物场所的装饰性和实用性也越来越受到重视，其中以地上在选材的改变上尤为杰出。很多大型的超市现已摒弃了以往常用的瓷砖，而改成了目前国外购物中心常用的商业地坪——水性浸透结晶地坪。

耐磨地坪漆涂刷的优缺点及需要注意哪些事项

地坪刷涂是指人工用毛刷蘸取涂饰色浆涂刷于革面的操作。其优点是：节省涂料，施工简便，工具简单，易于掌握，适用性强，灵活性强；对于沟槽、边角、及其设备底座等特殊位置和狭窄区域，其他施工方式难以涂装的部位，常采用手工刷涂方法施工。在大面积涂装前，一般应将上述部位先涂刷1-2遍环氧

树脂地坪漆涂料，并扩展30cm以上宽度，以利于大面积施工时搭接。刷涂不会形成（漆雾），对施工环境污染较小，对环氧树脂地坪漆涂料利用率也高，浪费少。刷涂的缺点是：劳动强度大，手工操作，生产效率低。对于干性较快的和流平性较差的涂料，刷涂容易留下刷痕以及膜厚不均匀现象，耐磨地坪价格，影响涂膜的平整度和装饰效果。

众源地坪是一家专业从事地坪工程的公司，公司致力于环氧地坪，固化密封地坪，耐磨地坪，压花地坪，复古地坪等。公司主营有：地坪漆、环氧地坪漆、厂房地坪漆、停车场地坪漆、停车场环氧地坪漆等各类产品。

地坪漆的基层表面，容易附着施工中残留的皮屑、灰尘等杂质，特别是混凝土表面施工的时候，通常都伴有水泥浮浆，包括水泥有立体、松散、无强度等。在钢板表面容易产生锈渍。这些浮浆和锈渍会使地坪涂层与基层之间的附着力降低，宜昌耐磨地坪，严重的更会引起地坪缺陷，所以建议在施工前一定要进行基面处理。

基层没有处理好容易引发哪些缺陷？

- 1、起壳。这是地坪涂层与基层附着力差所引起的。要判定其附着力是否良好，只需要用小铁锤或金属物敲击地面，听是否有空鼓的声音。处理地坪起壳，首先要把砂浆找平层全部清除再重新抹面，如果只是部分起壳，只需要部分处理即可。
- 2、裂缝。修补裂缝可以使用电动切割机将地面切开1cm左右宽度的V行槽，再用树脂砂浆进行修补即可。
- 3、缺口。当基层表面不平整伴随着凹坑、缺口等现象的时候，只需要先将表面的粉尘清理干净再使用树脂砂浆进行修补。
- 4、强度低。基层强度差可能是因为水泥标号不够、砂浆配比不合理、养护不到位造成，表面松散是地坪基层强度差的表现，这时候就需要清除后再重新浇筑混凝土，或是使用加强型底油予以加强。

宜昌耐磨地坪-固化耐磨地坪-众源地坪(诚信商家)由武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部提供。武汉市洪山区皇冠墙纸地毯经营部（whxgqzdt.tz1288.com）位于湖北省武汉市青山区和平大道众圆广场。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前皇冠墙纸在壁纸、壁布中享有良好的声誉。皇冠墙纸取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。皇冠墙纸全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。