

佳能C8000复印机报价

产品名称	佳能C8000复印机报价
公司名称	广州时美图文设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402
联系电话	15989163508 15989163508

产品详情

自信何来？在我看来就是用户对惠普A3产品的信赖。惠普在10多年前发布过的5200LX系列A3激光打印机，这款早就停产的产品居然去年还有朋友找我寻找全新的产品，我问为什么？他说他的客户来自南美，要，全球可能就中国还有希望找到。这就是好产品的意义，多年过去依旧有大量的拥趸，因为用户知道这样的产品可靠，这是长期验证过的可靠。佳能C8000复印机报价服务热线。

事实如何？惠普对于用户的A3幅面大作业量需求，专门跟用户进行了解释，说服用户试试惠普新的A3产品。这直接导致了上市的数千台产品瞬间脱销，可以说，惠普的冒险成功了，现在需要的是高度的持续性，这需要多方面的配合，有宣传上进一步提升惠普复印机度的、有渠道市场的扶持，也有新OA渠道的建设，要凝成合力。佳能C8000复印机报价服务热线。

感光鼓的特征是通常情况下具有非导电性，但其当接触到光时就具有了导电性。利用此特性、通过来自原稿面上的反射光接触到感光鼓，这样与原稿一样（严格地说是因为通过了变焦镜头、左右对称）的影像就可以在感光鼓上形成。佳能C8000复印机报价服务热线。

向充电电缆上施加高电压，进行放电。因为此放电称做电极放电，所以也可称做电晕充电。实际使用的机器中，转印·分离部分中使用这种方式，但充电部分现在没有使用。充电电缆和感光鼓之间设栅网，使感光鼓均一地充电。通过在充电电缆上加—3KV~—6KV的高电荷，在栅网上加近于目标位表面电压的电荷（约—700V）使感光鼓上可以均匀地充电。佳能C8000复印机报价服务热线。

电极丝高度调整

：更换电极丝后应进行高度调整，虽然每种机型的标准不一，但是要求都是不能离感光鼓太近，否则感光鼓容易老化或被强穿。充电电位的调整：除非更换的主控制板或高压发生器，否则尽量不要调整。或在一定的基础后，小范围微调（若是在高压发生器上的电位器，则强烈建议不做任何调整）。佳能C8000复印机报价服务热线。

显影偏压的调整：显影偏压的高低直接影响复印品浓度的深浅，佳能C8000复印机报价，具体的调整应参照特定机型的维修手册进行！

复印机的自诊断需要先进入维修调试状态。如何进入维修状态各维修手册均有详细介绍。

输入诊断则是在复印机进入维修状态的基础上，输入相应的代码，然后改变各传感部件（光电遮断传感器、微触开关、热敏电阻等）的通断状态达到检测它们的工作是否正常。不同机型的代码不同，同一品牌不同型号的代码相近但略有不同，所以应参考各自的维修手册进行测试。

佳能C8000复印机报价服务热线。

佳能C8000复印机报价由广州时美图文设备有限公司提供。广州时美图文设备有限公司（www.gzsm159.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。时美图文设备——您可信赖的朋友，公司地址：广州市天河区沫陂西路16号大院D栋402，联系人：孙建林。