

罗湖铁皮管 通丝铁皮管吊卡 广东兴捷

产品名称	罗湖铁皮管 通丝铁皮管吊卡 广东兴捷
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

产品详情

镀锌钢管穿线管JDG线管铁皮管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌钢管穿线管JDG线管铁皮管

严把线管质量关，降低电线管成品保护的困难程度：电线管本身质量同样是影响电线管的成品保护的重大因素，质量好的电线管，罗湖铁皮管，抗压抗弯能力都强于普通的电线管，这必将大大减轻施工过程中电线管成品保护的难度，而影响电线管质量的，主要有以下三个方面：1、厂家所制作的电线管本身的质量。2、电线管在运输过程中所收到的防护措施的完善与否。3、电线管在存放时收到的保护措施的完善程度。

因此针对这三个方面，应加强以下三个方面的管理：1、如果是总包自行购买材料：在前期招标时才，一方面对供应商的资质进行审核的同时，应该关注其在市场上的信誉，防止信誉不良的供应商混入供应商队伍‘如果材料由分包采购，则应该加强审核，不定期前往物料仓库检查分包采购的电线管。2、在运输过程中，应确保电线管受到妥善防护，同时。加强进场验收，确保电线管质量。3、应为电线管设置专用的材料堆场并规划合理，将电线管整齐有序堆放，确保其不受到暴晒，水浸，等外部损坏，同时，应定期前往材料堆场查看，有问题及时整改。3、从技术层面保证电线管的成品保护质量

厂家直销 大量常规现货库存 来样可定做加工 一站式配送 可开增值税13%

镀锌钢管线管穿线管铁皮管

广东兴捷金属制品有限公司镀锌钢管线管穿线管铁皮管

JDG管的材质:

1, jdg管是金属材质的,是一种电气线路型保护用导管,连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路。东莞文兴的JDG管均为JDG镀锌金属管。

2, JDG管是取代PVC管和SC管等各类传统电线导管的换代产品。

3, JDG管是建筑电器领域采用新材料,新技术的一项突破性革新。JPG管采用镀锌钢管的薄钢管的跨接地线,通丝铁皮管吊卡,克服了普通金属导管的施工复杂,施工损耗发等缺点。

4, JDG管连接套管及其金属附件采用螺钉紧定连接技术组成的电线管路,无需做跨接地,焊接和套丝,是明敷暗敷绝缘电线专用保护管路的最佳选择,外观为银白色。

5, JDG管也是一种电线穿线管,铁皮直管做弯头,就像塑料穿线管PVC管和PE管,301或304不锈钢和Q235的碳钢管金属穿线管,都是电线导管。JDG管采用的是镀锌钢管和薄壁钢管,适用于智能楼宇建筑综合布线系统。

JDG镀锌管的特点:

- 1、JDG管材为钢质,不怕火烧。
- 2、穿金属穿线管施工现场无明火,制止熔焊、制止火灾风险。
- 3、金属穿线管线路漏电、短路不起火、航运便当。

抗干扰:

金属穿线管选用带钢制成,屏蔽性能和抗干扰性能好,可用于通讯、操控、网络综合布线穿管。

JDG镀锌金属管如何挑选:

- 1、的钢管十分坚硬,不宜被刮坏。
- 2、劣质的金属穿线管其截面普通都是呈现椭圆外形的。
- 3、经常呈现折叠现象,则证明为劣质。
- 4、好的JDG管的内部直径大小不会有大的变化。
- 5、JDG管的组成里杂物的含量很低,所以会有很高的刚密度。
- 6、假如您的钢管外层会有麻面呈现,则证明为劣质。

通常表面润滑、没有裂纹呈现的质量牢靠。假如JDG管外边的镀锌层悄然一刮就掉证明质量普通。而JDG镀锌线管均为光滑刺,在生产过程严格安装标准,种类也均有国标与企标可以挑选。

厂家直销 大量常规现货库存 来样可加工定做 一站式配送 可开增值税13%

广东兴捷金属制品有限公司

一、质量要点:

- 1.煨弯处出现凹扁或大或弯曲半径不够倍数的现象，其原因及解决办法有：
- 2.使用弯管扳手器时，移动要适度，用力不要过猛。
- 3.使用油压弯管器或煨管机时，模具应配套，管子的焊缝应在侧面。
- 4.煨热时沙子要灌满，受热均匀，煨弯冷却要适度。
- 5.暗配管路弯曲过多。敷设管路时，应按设计图要求及现场情况，延近的线路敷设。
- 6.预埋盒、箱、支架、吊杆歪斜，或者箱、盒里进外出严重，应根据具体情况进行修复。
- 7.剔注盒、箱出现空、收口不好，应在稳筑盒、箱时，其周围灌满灰浆，盒、箱口应急时收好后在穿线，安装器具。
- 8.预留管口的位置不准确。配管时未按设计要求，找出轴线尺寸位置，造成定位不准。应根据设计图要求进行修复。
- 9.电线管在焊跨接地线时，将管壁焊漏，焊接不牢、漏焊、焊接面不够倍数，主要是操作者责任心不强，或技术水平太低，应加强对操作者的教育、并严格按照规范要求焊接。
- 10.明配管、吊顶内或护墙板内配管，铁皮管对接，固定点不牢、螺丝松动、管卡子固定点过大或不均匀。应采用配套管卡，固定牢固，保证间距均匀。
- 11.暗配管路堵塞，配关后应及时扫管，发现管堵及时修复，配管后应及时加管堵将管口堵严。
- 12.管口不平整有毛刺，断口后未及时将管口处理光滑。
- 13.焊口不严破坏镀锌层，应将焊口焊严，受到破坏的镀锌层应及时刷补防锈漆。

厂家直销 大量常规现货库存 来样可定做加工 一站式配送 可开增值税13%

罗湖铁皮管-通丝铁皮管吊卡-广东兴捷(诚信商家)由广东兴捷金属制品有限公司提供。广东兴捷金属制品有限公司(www.snolm.com)为客户提供“镀锌线管,镀锌线槽,电缆桥架,C型钢,包塑软管,万能角铁”等业务,公司拥有“亿富腾”等品牌,专注于镀锌管等行业。欢迎来电垂询,联系人:李捷。