

厦门陶土板 陶土板加工 泰固源

产品名称	厦门陶土板 陶土板加工 泰固源
公司名称	佛山市泰固源装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺利南路自编六号
联系电话	18022281598 18022281598

产品详情

风裂

要素分析：商品在冷却时由于速度过快，陶土板幕墙，熔体在固化温度以降落温过快，坯体中未反响的石英（称为残留石英）及方石英会因晶型转化的体积改动给坯体带来很大的内应力，因此发作微裂、迸裂。其特征是断口尖利，这即是常说的“风裂”。

石英晶型转化时，横向迟缓转化，体积胀大大；纵向矫捷转化，体积胀大小。可是由于迟缓变换的速度慢，加上液相的缓冲效果，因此体积胀大也迟缓，损伤效果并不大；纵向变换的体积胀大虽然小，但由于矫捷，因此毁坏性强，陶土板加工，损伤反而大，简单发作风裂。发作风裂的温度点在573℃，体积改动为0.8%；以及180~270℃，陶土板公司，体积改动为2.8%。

陶板幕墙排水

陶板幕墙的等压雨幕原理、导水板系统及竖缝的安装方法构成了幕墙完善的排水系统，并可以阻止幕墙表面沉积物的形成，进而保持幕墙表面的美观。

陶板规格陶板常规厚度为15mm~40mm不等，常规长度为300mm 600mm 900mm 1200mm 1500mm 1800mm，厦门陶土板，常规宽度为200mm 250mm 300mm 450mm 500mm 550mm 600mm。陶板可以根据不同的安装需要进行任意切割，以知足建筑风格的需要。

一、侧曲

侧曲俗称“刀弯”，这是湿法成形多见、扎手的疑问之一，也是陶板首要打败的疑问，商品越细长越简单发作。

侧曲缺陷的影响要素分析见下图，由图可知，致使侧曲缺陷发作的要素很多，触及到各个工序，需求全部操控。因此要拟定工作规范，安稳泥料的水分、硬度，操控成形尺寸；恰当降落单调温度，分阶段坚持湿度，安稳成形速度等。别的，娴熟的高素质出产操作人员至关首要。

厦门陶土板-陶土板加工-泰固源(推荐商家)由佛山市泰固源装饰材料有限公司提供。厦门陶土板-陶土板加工-泰固源(推荐商家)是佛山市泰固源装饰材料有限公司(www.genggutt.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：朱辉。