

# 汽车配件管理 汽车配件 凯亿胜机械设备

产品名称	汽车配件管理 汽车配件 凯亿胜机械设备
公司名称	苏州凯亿胜机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市相城区太平街道莲港村工业区
联系电话	18248897393

## 产品详情

苏州凯亿胜机械设备有限公司是一家集加工中心精密机械零件加工，公司位于苏州相城区，汽车配件批发，本公司自成立以来与自动化厂家，汽车配件厂家合作。公司于2016年成立，主要为客户提供试机样品制作，客户应急加工，产品定型批量加工。

**坐标镗床加工：**坐标镗床是利用坐标加工法原理工作的机床。它的坐标测量系统带有误差补偿装置的精密丝杠，或带有游标的精密直尺以及作准确读数光学装置来控制工作台移动的坐标尺寸。机床还附有精密的回转工作台和其他附件。在坐标镗上可进行钻、镗、铰、镗等加工。坐标镗加工孔的位置精度很高，可达0.005mm。

苏州凯亿胜机械设备有限公司是一家集加工中心精密机械零件加工，公司位于苏州相城区，本公司自成立以来与自动化厂家，汽车配件厂家合作。公司于2016年成立，汽车配件价格，主要为客户提供试机样品制作，客户应急加工，产品定型批量加工。

### 数控技术CNC加工常用刀具讲解

由于铣刀在目前的切削加工中，几乎可取代大部分之传统切削刀具，故无论在铣刀之材料、造型、结构...等等之设计制造上，不但种类极为繁多而且复杂。现在仅就下列一般模具铣削加工中常用之铣刀种类作说明介绍。

#### 1. 铣刀的种类

在模具铣削加工中，由于模具本身即是有复杂造型之工件，在考虑切削效率、刀具寿命以及工件形状...等的因素下，因此要只使用单一形状之铣刀便可将模具加工完成是不可能的。所以在模具加工中常会需要用到不同形状的铣刀来加工模具，一般模具加工普遍使用的铣刀有以下三种：

A、端铣刀;B、球刀;C、圆鼻刀。

苏州凯亿胜机械设备有限公司是一家集加工中心精密机械零件加工，汽车配件，公司位于苏州相城区，本公司自成立以来与自动化厂家，汽车配件厂家合作。公司于2016年成立，主要为客户提供试机样品制作，汽车配件管理，客户应急加工，产品定型批量加工。

CNC加工数控机床怎么维护?

CNC加工数控机床的周检 其主要项目包括机床零件、主轴润滑系统，应该每周对其进行正确的检查，特别是对机床零件要清除铁屑，进行外部杂物清扫。

CNC加工数控机床的月检 主要是对电源和空气干燥器进行检查。电源电压在正常情况下额定电180V-220V，频率50Hz，如有异常，要对其进行测量、调整。空气干燥器应该每月拆一次，然后进行清洗、装配。

汽车配件管理-汽车配件-凯亿胜机械设备由苏州凯亿胜机械设备有限公司提供。“生产,加工,销售:机械设备及配件,机电设备及配件”就选苏州凯亿胜机械设备有限公司（[www.szkysjx.com](http://www.szkysjx.com)），公司位于：苏州市相城区太平街道莲港村工业区，多年来，苏州凯亿胜坚持为客户提供好的服务，联系人：田凯。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。苏州凯亿胜期待成为您的长期合作伙伴！