

武汉机床厂 湖北武机

产品名称	武汉机床厂 湖北武机
公司名称	湖北武机工具磨床有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北武汉市硚口区
联系电话	13971503738 13971503738

产品详情

工具磨床操作时的保养方法：???

- 1、如购买产品后未能在一个月内使用者，请定期做防锈处理，随着地区湿度的差异，其防锈处理时间亦需有所调整。???
- 2、请定期一个月检查运行状况，如丝杆表面被灰尘和金属粉尘污染了，请先用煤油清洗后再加注润滑油。???
- 3、滚珠丝杆必须随时保有润滑油，如未加注润滑油而导致产品生锈或损坏，我们将无法列为无偿保修项目。
- 4、保持吸尘管道清洁。?
- 5、校正砂轮平衡。?

湖北武机工具磨床有限公司配备有德国导轨磨床、卧式、立式加工中心及各种高精密机床六十多台。经过我们的坚持不懈努力，我公司产品销往全国各地，武汉机床厂，建立了满足客户要求的短期交货体制和售后服务团队，我们将竭诚为您服务！

工具磨床操作时的注意事项：???

- 1、应让持有电工操作1证的专业人员进行电器安装或维修。???

- 2、开机前检查电机铭牌上的电压和频率与电源是否一致。???
- 3、机床电源插头、插座上的各触脚应坚固可靠，无松动或接触不良现象。???
- 4、不要滥用电线，不要用力猛拉插座上的电源线，电线应远离高温、油腻、尖锐边缘的地方。???
- 5、当发生故障或有不正常声响应立即切断电源，关上机床左侧面的开关，然后进行检查修理。?

不管是平面磨床，无心磨床，龙门磨床等，只要与磨床相关的移动轨道都是采用V行轨道和平行轨道为主，有的燕尾轨道，磨床的轨道在移动和运行当中都是采用点的磨合，才能让磨床移动起来才能产生精度，磨床的轨道底面都是粘贴一层耐磨片，上面轨道的铸铁和下面的耐磨片磨合，在铲下面的耐磨片，在顺畅和精度的保证下，把上面的点铲小和密就能达到磨床整体的精度。还有一点就是要看铲花师傅的经验和手感，只要保证了这几项，磨床在轨道上的精度难题就能解决。

武汉机床厂-湖北武机(推荐商家)由湖北武机工具磨床有限公司提供。湖北武机工具磨床有限公司(www.whjcc2000.com)有实力，信誉好，在湖北黄冈的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进湖北武机和您携手步入辉煌，共创美好未来！