

大曲破碎机 曲阜融达 大曲破碎机厂家

产品名称	大曲破碎机 曲阜融达 大曲破碎机厂家
公司名称	曲阜融达金属制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	曲阜市书院工业园区内
联系电话	13675376467 13675376467

产品详情

荣达大曲破碎机

融达粉碎机采用风轮式高速旋转刀，旋刀进行冲击、剪切研磨。不但效果好，而且粉碎时机腔内产生了强有力的气流，把粉碎室的热量和成品一起从筛网流出，粉碎细度可更换筛网来决定。

大曲破碎机全部采用不锈钢或碳钢制作，生产过程中配备引风除尘装置，使粉尘不再飞扬环保达标。

融达粉碎机结构简单、坚固耐用、运转平稳、粉碎效率好，符合GMP要求。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：曲阜融达金属制造有限公司

大曲破碎机

大曲破碎机的分类：对辊式粉碎机、锤片式饲料粉碎机、齿爪式饲料粉碎机、风选式粉碎机、页岩、矽石双级无蓖底粉碎机。它首要适用于制药、化工、冶金、食物、建筑等行业。粉碎机的维护与保养：

1、大曲破碎机运用前，先查看机器所有紧固件是否拧紧，皮带是否张紧。

- 2、 主轴运转方向必须符合防护罩上所示箭头方向，不然将损坏机器，并或许造成人身损伤。
- 3、 查看机器粉碎室内有无金属等硬性杂物，不然会打坏刀具，大曲破碎机报价，影响机器运转。
- 4、 物料在粉碎前一定要查看纯度，以免打坏刀具。
- 5、 机器上的油杯应常常注入润滑油，确保机器正常运转。
- 6、 停机前停止加料，结束工作不继续使用，大曲破碎机出售，要清除机内遗留物料，方便下次使用。
- 7、 定期查看刀具和筛网是否损坏，如有损坏，大曲破碎机厂家，应立即更换。
- 8、 运用时机体会有细小振荡，一定要将机盖连接手柄拧紧，避免事故发生。

大曲破碎机采用不锈钢材料制造，物料由进料斗进入粉碎室，利用立式固定刀和立式活动刀间的相对运动冲击而获得粉碎，经旋转离心力的作用，物料自动流向出口处。超细微粉碎机粒度大小通过更换筛网获得。

一、超细微粉碎机的工作流程

大曲破碎机整套系统由料仓，机械粉碎机，引风机，旋风器，振动筛，液氮罐等组成，该深冷粉碎机系统以液氮为冷源，被粉碎物料通过冷却在低温下实现脆化易粉碎状态后，超细微粉碎机进入机械粉碎机腔体内通过叶轮高速旋转，大曲破碎机，物料与叶片，齿盘，物料与物料之间的相互反复冲击，碰撞，剪切，摩擦等综合作用下，达到粉碎效果。被粉碎后的物料有气流筛分级机进行分级并收集。没有达到细度要求的物料返回料仓继续粉碎，冷气大部分返回料仓循环使用。

二、超细微粉碎机在操作过程中会出现哪些问题

是机器就会出现问题，那么超细微粉碎机在操作过程中会出现哪些问题？常见的问题或有石块、铁块等硬物进入机内，超细微粉碎机进料口反喷风门调理不妥、运送管道阻塞、筛孔阻塞、集粉袋太短或透气性差、锤片棱面严峻磨损等城市形成进料口反喷。轴承过热当轴承光滑不良、损坏或主轴曲折、转子严峻不平衡、皮带过紧时就会使轴承过热。超细微粉碎机破坏机内有异响破坏机内零件损坏、掉落。即会发生异响，应立即停机查看，替换损坏的零件或将硬物取出。超细微粉碎机出产功率低电动机功率缺少、皮带轮制造不妥、皮带打滑、锤片严峻磨损、喂料不均匀或质料含水量过高是形成出产功率低的主要原因。

大曲破碎机-曲阜融达-大曲破碎机厂家由曲阜融达金属制造有限公司提供。曲阜融达金属制造有限公司（www.qfrdjxc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。曲阜融达——您可信赖的朋友，公司地址：山东省曲阜市长春西路北首，联系人：胡经理。