

八卦式炉底规格齐全

产品名称	八卦式炉底规格齐全
公司名称	聊城祥丰钢泰机械配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市经济技术开发区工业园
联系电话	18863533339

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城祥丰钢泰机械配件有限公司

八卦式炉底卡住停止转动时，应立即切断电源，停止运转，查明原因，予以消除。用专用扳手将八卦式炉底倒转一段距离(一般倒转2~3组八卦式炉底)，如无异常可继续运行。

如果链条起动后，仍出现卡住现象时，可检查八卦式炉底安全弹簧的压紧程度，必要时可适当拧紧，然后再起动，如果启动不卡住，可继续运行。反复两三次还不能启动时，应立即停炉进行检修。如果是挡渣板处堆积大块焦渣卡住八卦式炉底，可以在看火门处伸入撬火棍打碎焦渣或掀起挡灰板，让过焦渣落入灰斗，如果这样不能恢复运行，应停炉检修。

风室内积灰及时排除有利于正常供风，炉梁得以冷却。落煤灰得不到及时排除会因炉内高温而燃烧，烧坏炉梁道轨。锅炉操纵员要正确及时操纵外，摇灰把或拉杆要省力可靠，落灰板整板制作，摩擦面经打磨加工，充分考虑热变形带来的影响。由于八卦式炉底变速箱发生故障而使八卦式炉底停转，应进行停炉修复。

绝大多数八卦式炉底脱落是因为设计安装的方法不当，这是锅炉厂出厂设计缺陷造成的。目前的安装方式主要有几种：1、焊接吊挂式，2、螺栓拉杆式，3、外置的下吊筋吊挂式，4、自由吊挂式。

一种是采用耐热钢直接将八卦式炉底焊接起来，八卦式炉底，因膨胀问题极易造成焊接件断裂，极易造成八卦式炉底脱落。

第二种是在八卦式炉底上口周向采用螺栓拉杆固定的方式，这种方式对于膨胀问题也不能很好的解决，经常会因为膨胀应力偏差造成拉杆断裂，造成八卦式炉底偏斜或脱落。

第三种外置吊筋往往采用复杂的机械配合使八卦式炉底吊挂起来，理论上是可以解决膨胀问题的，但是八卦式炉底受热膨胀的方向不可能那么均匀，而长期运行一段时间后往往也会造成筒体偏斜、脱落。

第四种自由吊挂式在安装方式上不采用焊接、固定的方式，可以使筒体自由膨胀，可以很好的解决八卦式炉底脱落问题。

我公司专业生产锅炉配件，锅炉配件厂，山东锅炉配件，八卦式炉底，四爪炉排，往复炉排，锅炉风帽，球墨铸铁管，锅炉主动片，被动片，十一齿链轮，鱼鳞片，炉排长销，短销，锅炉管，手孔，四爪锅炉排，活心炉排，人孔，头孔，十字刮板，各式炉门，老鹰铁，滚柱，夹板，横梁炉排，生物质炉排，耐高温炉排等锅炉配件产品！

公司位于“江北水城”----聊城市工业开发区，北临济馆高速，交通方便。我公司始建于2000年，投资千万，具有近二十多年专业产品生产经验。现占地面积18500平方米，有干部职工185人，其中工程技术人员26人，固定资产960万元，年铸造加工能力2500多吨。

八卦式炉底规格齐全由聊城祥丰钢泰机械配件有限公司提供。聊城祥丰钢泰机械配件有限公司（www.lcxfgt.cn）是一家从事“锅炉配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“祥丰钢泰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使祥丰钢泰在工业锅炉及配件中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.xfgtjx.com.cn）还是从事往复炉排片，活芯炉排片，锅炉鱼鳞片的厂家，欢迎来电咨询。