

低压潜水电机型号 沐宸潜水电机有限公司 温州低压潜水电机

产品名称	低压潜水电机型号 沐宸潜水电机有限公司 温州低压潜水电机
公司名称	无锡世发通用泵业电机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市新吴区硕放南开路80号
联系电话	13771177605

产品详情

综合保护柜保护不当

潜水泵分为上下不同的结构，在潜水泵的上部是接线室，接线室的底部设置有一个凹槽型的积水槽，同时安装了一个浮动开关，当水进入接线室时，低压潜水电机在哪买，就会直接倒流到积水槽内，槽内积水高度的上升就会触发到浮动报警开关，发出电机进水报警信号，从而对电机起到保护作用。但是部分潜水泵接线室内的浮球开关高度设置不当，积水高度不足以激发报警装置，但是积水会导致整个电机系统的短路，甚至会发生烧毁。

漏电维护器的装置

漏电维护器也叫保命器，它的效果从"保命器"这三个字就可以了解。因为潜水污水泵在水下作业，简单漏电形成电能丢失乃至引发触电事端。若是装有漏电维护器，只需潜水污水泵漏电值超越漏电维护器的动作电流值(通常不超越30毫安)，低压潜水电机型号，漏电维护器就会堵截潜水泵的电源，确保安全，一起防止漏电、糟蹋电能。

防止频频开关

不要频频地开关潜水泵，这是因为电泵停转时会发生回流，若当即开机，会使电机负载发动，致使发动电流过大而烧坏绕组。因为发动时电流很大，频频发动也会烧坏潜水污水泵电动机绕组。

电动机启动后发热超过温升标准或冒烟可能原因：

电源电压达不到标准，电动机在额定负载下升温过快。

电动机运转环境的影响，温州低压潜水电机，如湿度高等原因。

电动机过载或单相运行。

电动机启动故障，直流低压潜水电机，正反转过多。

对应处理方法：

(1) 调整电动机电网电压。(2) 检查风扇运行情况，加强对环境的检查，保证环境的适宜。(3) 检查电动机启动电流，发现问题及时处理。(4) 减少电动机正反转的次数，及时更换适应正反转的电动机。

低压潜水电机型号-沐宸潜水电机有限公司-温州低压潜水电机由无锡世发通用泵业电机有限公司提供。无锡世发通用泵业电机有限公司 (wxmcqsdj.com) 位于无锡市新吴区硕放南开路80号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前无锡世发通用泵业电机在行业专用设备中享有良好的声誉。无锡世发通用泵业电机取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。无锡世发通用泵业电机全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。