

# 八嘴水泥包装机价格低 建丰机械 临沂水泥包装机价格低

产品名称	八嘴水泥包装机价格低 建丰机械 临沂水泥包装机价格低
公司名称	安丘建丰包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省安丘市慈埠街256号
联系电话	13964764638

## 产品详情

多嘴水泥包装机简单故障处理方法有哪些？

多嘴水泥包装机色标定位及光电跟踪补偿失控

1) 故障原因：

- 1、包装材料遇有接缝、毛边。
- 2、成形器中有杂物，造成走纸不畅。
- 3、包装材料窜出光电开关的导纸板。
- 4、光电开关的光点偏离色标。

2) 处理办法：

- 1、除去多嘴水泥包装机不合格的包装材料。
- 2、清扫成形器，使走纸通畅。
- 3、将包装材料插入导纸板。
- 4、调整导纸板左右位置，八嘴水泥包装机价格低，使光点处于色标中间。

## 水泥包装机立式压敏胶标签机工作原理

1、压敏胶标签的结构特性，决定了应用压敏胶标签进行贴标时，需先从隔离纸带上剥离下来，再通过压力作用将压敏标签准确到包装物晶表面。压敏胶标签机有卧式和立式等形式，各压敏胶标签机的基本结构大体类似。

2、立式压敏胶标签机工作原理:压敏胶标签卷筒1安装在支承架上;压敏胶标签带自卷盘引展，经张力调节装置及导辊，.再从标签检测装置下面通过，到达印刷辊与传送辊 之间接受印码和输送，双嘴水泥包装机价格低，绕经导辊组和标签剥离装置；

## 水泥包装机漏气故障分析

1. 万一出现口袋漏气的时候，螺旋式水泥包装机价格低，延长横封的动作时间，如果允许压力上升时，请调整压力强度。
2. 此时确认横封对口袋两侧位置是否有收缩现象，如果有将温度下降。
3. 如果拉伸长度设定的话，临沂水泥包装机价格低，调小拉伸长度值或者调为0值（拉伸长度：OFF）
4. 热封的钳口有脏物存在，用刷子清除。
5. 确认口袋有夹角，竖封动作不协调的情况。
6. 水泥包装机横封的冷却喷气嘴工作停止。（吹气大小将调整横封的封口温度）

八嘴水泥包装机价格低-建丰机械-临沂水泥包装机价格低由安丘建丰包装机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安丘建丰包装机械有限公司（[www.aqjfx.com](http://www.aqjfx.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.sdxurisheng.com](http://www.sdxurisheng.com)）还是从事单嘴水泥包装机厂家，水泥包装机生产厂家，山东螺旋式水泥包装机的厂家，欢迎来电咨询。