

马鞍山节能空压机 安徽力尤特空压机销售 节能空压机价格

产品名称	马鞍山节能空压机 安徽力尤特空压机销售 节能空压机价格
公司名称	安徽力尤特机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市南翔万商商贸物流城西五街2E1034室
联系电话	15000000000

产品详情

起动机连接点接触不良会对空压机产生什么影响

- 1、马达工作电流升高并引起马达过载。
- 2、起动机发热引发故障。
- 3、保险丝烧毁。将起动机拆下做保养。

螺杆空压机外部电源供应电压过低，节能空压机价格，过高或三相不平衡，节能空压机生产厂家，对机器会有什么影响

- 1、供应电压过低会造成马达过载。
- 2、供应电压过高会造成马达电阻降低而烧毁。
- 3、供应电压三相不平衡会造成马达过载。

大众对无油空压机的误区

- 1、无油空气压缩机产生的压缩空气是无污染的

大气中存在许多污染物，包括粉尘、水蒸气、油蒸气、微生物等。无油空压机所产压缩空气仅能确保压缩工程中不带有油到压缩空气内，但不能去除空气中本身的杂质。这意味着无油压缩机产生的压缩空气不一定是无污染的，需要使用空气处理产品可以帮助将污染降低到所需水平。

2、无油螺杆空压机的成本低

实际上，由于压缩比远小于有油润滑压缩机，因此能耗较高，马鞍山节能空压机，同等功率无油机比节能螺杆压缩机的产气量少40%以上，虽然压缩腔室没有了油的润滑，但其他部位的油脂及空滤等仍然需定期维护。而核心转子一般都经特殊涂层处理，都有使用寿命，节能空压机厂家，对水的要求较高，容易损坏，主机的维修是无油机的必选项，该笔成本高则可占设备成本的50%。

油冷却器散热片阻塞时对空压机有何影响

- 1、转子出口温度升高，而造成跳机。
- 2、主马达因高温而造成过载跳机。
- 3、风扇马达因负压过大而造成过载跳机。将冷却器拆下做清洁保养。

传动皮带断裂会造成什么后果

- 1、起动后机器无法负载。
- 2、运转中油槽压力会下降到0kg，并会停止输出压力。检查皮带断裂的原因及安装新的皮带。

进气阀门无法关闭会引起什么后果

- 1、会造成螺杆空压机空载后压力继续上升而导致安全阀排气。
- 2、空车时油槽压力上升。
- 3、停机时冷却油从进气口倒灌出来。将进气阀门拆下保养，若故障则更换新品。

马鞍山节能空压机-安徽力尤特空压机销售-节能空压机价格由安徽力尤特机电设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。安徽力尤特机电设备有限公司（www.lytkongyaji.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!