

双层百叶铝合金风口 郑州铝合金风口 铭鸿风口

产品名称	双层百叶铝合金风口 郑州铝合金风口 铭鸿风口
公司名称	天津铭鸿风口厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津东丽区机场货运路5号
联系电话	18722026217

产品详情

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

施工工艺要点

(1) 空调器安装固定完毕试机前，应先进行制冷剂泄漏检查。检漏主要针对空调内外机管道的4个接口和截止阀的阀口等处，要逐一检漏，并进行空气排放。

(2) 试运行温度检验及漏水检验：开机15-20分钟以后，郑州铝合金风口，在距室内进出风口10-20mm处用温度计的检验头测量温度，制冷时进出风口温差应不小于10度，在制热状态下（热泵型空调）进出风口温差应不小于15度，电辅热型空调进出风口温差应不小于23度，内机冷凝水通过机内接水盘、落水管自然流出室外。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

在新风及新风换气系统中的应用

目前，在国内的宾馆客房部分，风机盘管加新风系统的空调方式还是较普遍，通常的做法是每层设新风机组，走道敷设新风干管，几十根支管分别从总管上接入各房间。以宾馆客房为例，每间客房新风量一般为100m³/h，要做到各支管的风量一致，双层百叶铝合金风口，一般来说，设计师往往会在新风支管上加设一只风量调节阀，期望通过后期调试手段来完成风量分配。

【铭鸿风口厂向您推荐产品--铝合金风口】

尽量靠近室内机安装，缩短冷媒管，距上、左、右、背面距离应满足产品说明书要求

；安装支架留有一定空间，便于安全操作和以后的维修；如安装在窗台下面，铝合金风口百叶，应免高于窗台；室外机安装位置、管道的走向整齐一致。室外机的托架与墙体用螺栓连接牢固，高低一致，接地材料连接可靠。室外机机体与托架螺栓连接牢固。盘管顺畅。室外机应有可靠接地。

双层百叶铝合金风口-郑州铝合金风口-铭鸿风口(查看)由天津铭鸿风口厂提供。天津铭鸿风口厂 (www.mhfk.com) 拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！