

# 环形支架补光灯没有检测报告的后果

产品名称	环形支架补光灯没有检测报告的后果
公司名称	超越检测技术（深圳）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区燕罗街道洪桥头社区兆福达工业区综合楼B栋一单元502检测实验室
联系电话	18138236659 18138236659

## 产品详情

LED灯泡的安全性测试

1. IEC60968

-标志（制造商或买家商标，电压，功率，频率，说明书）

-互换性-量规

-防触电-量规

-防潮，绝缘电阻和高压

-机械强度

-灯头温升测试

-耐热

-耐火

-故障状态

2. IEC62031

-标识

-端子

-接地保护

-潮态和绝缘、电气强度

-故障测试-过载功率测试-150%额定电压

-爬电距离