

【永兴涂料】 开封彩钢瓦水性漆批发 开封彩钢瓦水性漆

产品名称	【永兴涂料】 开封彩钢瓦水性漆批发 开封彩钢瓦水性漆
公司名称	新郑市永兴涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市新郑市新建路办事处非公有制经济园区
联系电话	13783405133 18039119943

产品详情

在开封彩钢瓦水性漆喷涂施工时有哪些常见的问题呢？了解这一点是非常重要的，因为只有这样才能根据原因寻找解决方法，下面跟随小编一起来了解一下吧：

一、漆膜薄

原因：1、稀释过度；2、喷枪移动速度过快了；3、喷涂距离太远

二、漆面发花

原因：1、底材清理不干；2、涂料没有搅拌均匀；3、喷副搭接面积过大

三、小气泡

原因：1、喷涂距离太近；2、喷涂第二遍时没干透；3、空气进入；4、底材碱性太高

以上就是在喷涂开封彩钢瓦水性漆时可能会出现的一些问题了，如果您想要了解更多，或者是想要找专业的施工团队的话，可以到【永兴涂料】进行详细的了解，我们可以为您提供高品质的产品以及专业的施工方案，满足您的需求。

你知道开封彩钢瓦水性漆的施工要求是什么吗？特点是什么呢？你知道的都有什么样的特征吗？现在为大家解答：

可采用刷涂、喷涂方法施工，涂装前应先将漆搅拌均匀，若粘度偏高，可加入适量清水，加水量10-15%，应边添加边搅拌，保

证漆液均匀 施工时保持通风，不得在环境温度低于5 或湿度大于70的状况下施工

漆膜可自干，也可低温烘干，自干时温度不低于5 ，湿度不大于70；烘干时，流平时间不少于15分钟，烘烤温度不低于60-80 ，烘烤时间不少于25分钟。

涂装遍时，遍应表干，两遍至少间隔2小时，严禁与其它涂料及混合，施工结束，器具应立即用清水冲洗，以防干固。剩余漆应密闭保存，避免阳光直射，在通风良好的地方贮存，保持容器严格密封。应与强酸、强碱、强氧化剂、食物和动物饲料隔离存放。

【永光涂料】是一家致力于生产涂料的公司，我们对涂料的研究有很深的技术，大家如果有需要的，可以进行联系我们。

如果在使用开封彩钢瓦水性漆时能够按照正确的涂刷方法进行的话，就能使其发挥出更好的效果，那么在涂刷施工时需要着重注意些什么呢？

- 1、涂装前还应对处理过的表面进行清理，除去灰尘杂物，经检查合格后方可涂装。
- 2、底漆涂料涂刷使用前，对彩钢瓦局部出现的缝隙进行填补，保证防腐涂层的整体性。
- 3、使用开封彩钢瓦水性漆时，应搅拌均匀，无色差即可涂刷。彩钢瓦防腐配套工艺根据实际需求提供配套方案。

【永兴涂料】以市场需求为导向，以客户满意为目标，在发展过程中，坚持为客户生产品质更好、使用效果更佳的开封彩钢瓦水性漆等涂料，始终秉承为每位客户负责的态度，在客户中有着非常好的口碑。