

淄博博山撕碎机减速机厂家价格 山东本鼎机械

产品名称	淄博博山撕碎机减速机厂家价格 山东本鼎机械
公司名称	山东本鼎机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济技术开发区
联系电话	13964462782

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东本鼎机械有限公司

淄博博山撕碎机减速机厂家

正常来说，一般齿轮减速机、发电机冒烟现象都会认为是温度高，导致电机过热现象产生冒烟的问题发生，没错这也是原因之一，但是发生冒烟的原因可不止这一个，齿轮减速机厂家产品出现冒烟现象起码可以找出8种原因：

- 1、电动机定子绕组有小范围短路或定子绕组有局部接地。用测试灯或兆欧表查出接地处，并垫好绝缘，然后刷绝缘漆烘干。
- 2、鼠笼转子断条;确定是断条后，应更换电动机转子，防止出现其他问题，如果已经冒烟了，应该还有检查其他零部件是否有其他问题。淄博博山撕碎机减速机厂家
- 3、齿轮减速机厂家产品电压过低或者过载，电压可以通过万用表测量，过载的原因可能是机器结构被卡住或减速机润滑不良;是否过载可使用钳形电流表测量。
- 4、电动机电压过高或接线错误;电压还是通过万用表测量，如果过高应该想办法适当降低电压，再检查接线是否出问题，比如说星接或者角接方式，如果发现错误要马上更正线路。
- 5、电动机温度过高导致，可能是通风不良或被暴晒，首先要检查电动机风扇是否损坏或未固定紧，要留意是否有影响通风的物体，要及时移开避免温度升高，测量方式是通过日常的经验。淄博博山撕碎机减速机厂家

6、齿轮减速机厂家产品的定、转子相互摩擦;对于大电机而言，很多工厂会考虑成本以修代新，成本是降下来了，但效果却很可能大打折扣，主要原因是一些小作坊没有金刚钻硬揽瓷器活，导致修完的电机无法使用，这在小工厂里也很常见。

7、电动机启动是否频繁，启动电流是否过大;如果正反转频繁或启动次数过多则需要适当的减少电动机正反转运行或启动次数，或改用其他类型的电动机减少发电机的损坏;启动电流过大则应该增加星角启动或者软启动保护器甚至变频器。淄博博山撕碎机减速机厂家

首先即是四大系列减速机比较的结实，减速机在工作的时分，虽然在其中起主要效果的会是托辊，可是我们仍是不能够忽略减速机的质量，因而在有了四大系列减速机的结实之后，它的质量就有了地保证了。

其次是耐磨损性，在输送物品的过程里，减速机会由于各种原因，而出现磨损，而在磨损比较严重的时分，减速机就有可能出现开裂使得它不能够被正常使用，淄博博山撕碎机减速机厂家价格，不过所幸的是，淄博博山撕碎机减速机厂家，四大系列减速机具有耐磨损性，就地避免了这样的一个问题。

非常后一个优势即是四大系列减速机的经济实用性了，由于减速原料的物品本身就很便宜，所以当这样的原料作为减速机的时分，也会显得是那么的实惠和那么的实用。

这是四大系列减速机比较于其他的原料的减速机所不具有的优点，因而你就可以地挑选使用这样一种减速机，相信这样的挑选会是正确的，由于四大系列减速机将会为你带来的是更多的便利。

减速器原理的详细说明:

当从驱动轴输入电动机的输出速度时，小齿轮旋转，小齿轮驱动大齿轮移动.大齿轮的齿轮大于小齿轮，淄博博山撕碎机减速机厂家批发，大齿轮的速度比小齿轮的速度慢.它由大齿轮的轴(输出轴)输出，用作输出减速度.

减速器通常用于低速和高扭矩传动设备.电机、内燃机或其他高速动力通过减速器输入轴上的齿轮传递，使输出轴上的大齿轮啮合，达到减速的目的.减速器还将具有几对相同的主齿轮，以实现所需的减果.大齿轮和小齿轮的齿数之比是传动比.(即"降低速度，增加扭矩，减少惯性")减速器是动力传递机构，其使用齿轮速度转换器将电动机(电动机)的转数减速到期望的转数并获得大扭矩的机构.在当前的传递动力和运动机制中，减速器的应用范围非常广泛.

淄博博山撕碎机减速机厂家价格-山东本鼎机械由山东本鼎机械有限公司提供。山东本鼎机械有限公司(www.sdbendjx.com)位于山东省淄博市博山经济技术开发区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前本鼎机械在减速机、变速器中享有良好的声誉。本鼎机械取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。本鼎机械全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

