

螺丝厂 湖州螺丝 福贝尔

产品名称	螺丝厂 湖州螺丝 福贝尔
公司名称	苏州福贝尔五金有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市虎泉路888号18幢113室
联系电话	13585115503

产品详情

机器螺丝Machine screw 一般来说为直径少于 $\frac{1}{4}$ 英寸的螺钉(4#~12#)，通常为全牙且由起子转动，如一字开槽，十字或内六角等。

木螺丝，螺丝规格，机螺丝;但是按照不同的用途还可以分为很多的门类;机螺丝类内，可以分为纵向紧固螺丝和横向膨胀螺丝;按照螺纹还可以分为:

A:三角螺纹(60度): 结合/ 锁紧 / 膨胀

B: 管用三角螺纹(55度): 结合/ 锁紧 3)

C:梯形螺纹(30 or 29度): 动力传动

D: 方螺纹(90度): 动力传动

不锈钢螺丝外表防蚀处置是指运用各种办法在金属外表施加维护层，其作用是将金属与腐蚀性的环境隔离，螺丝厂，以抑止腐蚀过程的产生，或减少腐蚀性介质与金属外表接触，而到达避免或减轻腐蚀的目的。

维护层应能契合下述请求:

- 1、耐蚀、耐磨、高硬度、
- 2、构造严密、完好、孔隙小。
- 3、与基体金属分离结实、粘结力好。
- 4、平均散布且有一定厚度。

生产出来的螺钉，标准件螺丝，由于哪个生产方面的不合理，很可能会导致螺钉的质量问题。在生产当中，在交货时，湖州螺丝，可能会发现很多的螺钉质量问题。下面就讲一下，螺钉常遇到的质量问题和产生了质量问题是什么原因。

- 1.螺钉头部变形，头部打歪。可能的原因是螺钉模具的一冲安装不良及调机不当。
- 2.螺钉的头部打的不圆。原因是螺丝模具一冲模的选择不当或一冲成型不够饱满。
- 3.螺钉有毛边或毛刺。原因是一冲成型不良、主要是冲棒与冲模孔之间间隙过大或冲棒太短引起。

螺丝厂-湖州螺丝-福贝尔(查看)由苏州福贝尔五金有限公司提供。苏州福贝尔五金有限公司 (www.fbr99.com) 在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，福贝尔一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：徐英涛。