

# 龙腾叉车 质保成新 二手电动叉车个人转让 长丰二手电动叉车

产品名称	龙腾叉车 质保成新 二手电动叉车个人转让 长丰二手电动叉车
公司名称	安徽龙腾叉车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区徽商建材城
联系电话	13955135358

## 产品详情

### 二手叉车常常会出现的问题及解决方法

1、漏油，若变矩器与发动机衔接处有油液滴漏现象，可在其工艺孔窗口处贴1张白纸，假如发动机开端从衔接处喷油，二手电动叉车个人转让，或许是泵轮和泵毂之间的螺栓(或衔接铆钉)松动、密封老化、油塞松动或垫圈损坏。此时，应拧紧螺栓(或铆钉)以检查是否仍有漏油。假如仍有漏油，应更换密封圈。

2、异响，毛病诊断与扫除首先检查变矩器与发动机的衔接固定螺栓是否可靠，假如固定螺栓松动，应将其拧紧，并到达规则的扭矩。假如固定螺栓正常拧紧，则应从变矩器中排出一些液压油，以检查机油中是否有杂质。假如油是洁净的，没有金属粉末，轴承应该松动或磨损。假如排出的油含有铝微粒，内部部件会异常磨损。

半电动托盘堆垛车是需要人工手动拉或者推着叉车行走，升降则是电动的。承载能力为1.0~2.5吨，长丰二手电动叉车，作业通道宽度一般为2.3~2.8米。大部分供应商都侧重发展高位驾驶三向堆垛叉车，二手电动叉车厂家，而低位驾驶三向堆垛叉车只是用在小吨位、提升高度低(一般在6米以内)的工况下。电动拣选叉车：按照拣选货物的高度，电动拣选叉车可分为低位拣选叉车(2.5米内)和中高位拣选叉车(高可达10米)。

### 二手叉车前大灯的维护

- 1、如果前大灯损坏，通常采用类似的灯具进行更换。有些汽车装备了高强度放电前大灯HID，二手电动叉车转让，该设备通过其预先设计的电子系统产生的高压电弧放电生成高密度光源。注意，普通的石英-卤素灯泡不能在此应用。
- 2、要检查前大灯是否有裂纹，因为虽然表面裂纹并不会影响前大灯的照明性能，但是湿气会沿着裂缝渗入灯具内，这势必会降低灯泡的使用寿命。
- 3、也切不可忘记检验其他灯系，如转向灯、车牌照照明灯、示宽灯、驻车灯、倒车灯以及刹车灯等。
- 4、许多车辆还将雾灯作为标准装备或流行的选装件，雾灯一般安装在汽车上较低的位置，因此极易受到石块损伤，在对其进行维护时，除了检查照明系统本身外，车灯的裂纹也不应被忽视。

龙腾叉车 质保成新-二手电动叉车个人转让-长丰二手电动叉车由安徽龙腾叉车贸易有限公司提供。安徽龙腾叉车贸易有限公司（[www.ltccmy.com](http://www.ltccmy.com)）有实力，信誉好，在安徽合肥的二手机械设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进安徽龙腾和您携手步入辉煌，共创美好未来！