

# 重汽离合器片厂家 广州重汽离合器片 卓士汽配厂家直销

产品名称	重汽离合器片厂家 广州重汽离合器片 卓士汽配厂家直销
公司名称	河北卓士汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河间市行别营工业园
联系电话	13931717571

## 产品详情

卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，重汽离合器片多少钱，包芯纱430离合器片，重汽离合器片），拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，重汽离合器片厂家，叉车离合器片0，纳米充烧离合器片，陕汽重卡离合器片，

卓士为您讲解怎样检查汽车离合器片打滑故障？一般手动变速器汽车的常见故障就是离合器片打滑。可采用下面办法检查离合器片打滑故障：1)首先就是起动发动机，换入2档。2)用力拉紧驻车制动器3)轻轻地踏加速踏板，缓慢松开离合器踏板。此时如果发动机熄火，则表明离合器正常不存在离合器片打滑故障。如果在抬离合器踏板时发动机没有熄火，则表明离合器片打滑，需要调整维修，

5062501003型北奔离合器片

1376143型离合器片

1601Z36-130型离合器片

WG9914161100型离合器片

wg9115160011型离合器片

WG9435161003型离合器片

1878080033型离合器片

1878000206型离合器片

1601Z36-130 东风离合器片

1601ZB6-130 东风车系离合器片

5062500503型北奔离合器片

5202500203型北奔离合器片

汽车配件大全找哪家？卓士汽车离合器片，汽车离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司三级减震离合器片。小八簧离合器片，大八簧离合器片，减震离合器片，130型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，420型离合器片，430型离合器片，解放350型离合器片，新款395型离合器片，新款拉式430型离合器片，EQ430离合器片，包芯纱430离合器片，重汽离合器片，拉式430型离合器片，豪沃离合器片，斯太尔离合器片，萨克斯离合器片，道依茨离合器片，叉车离合器片0，纳米亢烧离合器片，陕汽重卡离合器片

汽车离合器片具有优良的接合平顺性及耐磨性、摩擦系数稳定，适应于各类乘用车，使用时具有良好的舒适性。其主要的技术参数是： 1、密度： $1.80 \pm 0.1g/cm^2$ 。

2、弯曲强度：大于等于50（N/mm<sup>2</sup>），大应变大于15（10<sup>-3</sup>mm/mm）

3、旋转爆裂强度（200×130）：常温 12000转/分；200 10000转/分

4、硬度：HRL50-90

5、摩擦磨损性能：符合技术规定要求

河北卓士汽车离合器片，萨克斯离合器片专家，河间卓士汽车零部件有限公司，专业生产萨克斯离合器片，萨克斯离合器片，斯太尔离合器片，豪沃离合器片，430型离合器片，140型离合器片，153型离合器片，包芯纱430离合器片，东风汽车离合器片，广州重汽离合器片，重汽离合器片，汽车离合器片EQ420离合器片包芯纱离合器片多铜离合器片三级减震离合器片小八簧离合器片大八簧离合器片减震离合器片

130型离合器片140型离合器片153型离合器片420型离合器片430型离合器片解放350型离合器片新款395型离合器片新款拉式430型离合器片EQ430离合器片包芯纱430离合器片重汽离合器片（报价低，出口型价格低）

重汽离合器片厂家-广州重汽离合器片-卓士汽配厂家直销(查看)由河北卓士汽车零部件有限公司提供。河北卓士汽车零部件有限公司（[www.hjshengxing.com](http://www.hjshengxing.com)）有实力，信誉好，在河北 沧州的离合器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进卓士汽配和您携手步入辉煌

，共创美好未来！同时本公司（[www.hbzhuoshi.com](http://www.hbzhuoshi.com)）还是从事重卡离合器片，重卡离合器压盘，重卡离合器生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。