

河南格兰富水泵 郑州格兰富水泵价格 【极雅科技】

产品名称	河南格兰富水泵 郑州格兰富水泵价格【极雅科技】
公司名称	河南极雅节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市郑东商业中心1号楼10楼1006
联系电话	13838525832

产品详情

你知道格兰富水泵出水量少的原因是什么吗？有什么样的原因吗？你了解格兰富水泵为什么会出现少量的水吗？现在为大家进行解答：

- 1) 底阀打不开。通常是由于格兰富水泵搁置时间太长，底阀垫圈被粘死，无垫圈的底阀可能会锈死。
- 2) 底阀滤器网被堵塞；或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
- 3) 叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损，影响了水泵性能。
- 4) 闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
- 5) 出口管道的泄漏也会影响提水量。

【极雅科技】我们以用户需求为中心，坚持通过专业水平和不懈努力，帮助客户解决格兰富水泵方面的疑难的问题！如有需要的，可以直联系我们。

单壳体锅炉给格兰富水泵是配套用于12MW~100MW火电机组锅炉给水系统，接下来【极雅科技】来为

大家简单介绍一下他的结构特点。

进、出口管均采用法兰连接，各级中段间用穿杠连接，成为一个刚性整体结构；
泵转子设计为刚性转子，有极高的机械可靠性；
水力部件采用先进的硅溶胶复合制壳新工艺，保证了过流部件的制造精度；
平衡装置采用平衡盘平衡100%轴向力，提高平衡装置的灵敏度；
轴承采用性能可靠、高速稳定性优良、承载能力强的四油楔滑动轴承，提高泵运转的稳定性； 轴端密封形式采用轴端密封形式有填料密封、反螺旋+填料密封、反螺旋+集装式机械密封、自循环式机械密封等多种形式。

郑州泵业公司秉承“自强不息、勇于超越”的企业精神、数十年来一直聚焦能源建设领域中泵类产品的研发和制造，欢迎您的来电咨询！

多级水泵的轴承就像是人体的各个关节，轴承的好坏直接影响着离心泵的性能。那么我们又该如何保养水泵的轴承呢？下面由小编为大家解答：

- 1、先将进口水泵轴承拆下检查时，先用摄影等方法做好外观记录。
- 2、水泵轴承的清洗分粗洗和精洗进行，并可在使用的容器底部放上金属网架。
- 3、粗洗时，在油中用刷子等清除润滑脂或粘着物。
- 4、精洗时，在油中慢慢转动水泵轴承，须仔细地进行。
- 5、通常使用的清洗剂为中性不含水柴油或煤油，根据需要有时也使用温性碱液等。
- 6、清洗后，立即在进口水泵轴承上涂布防锈油或防锈脂。

我们始终坚持以客户需求为导向，提供客户适配性产品为原则，为客户提供个性化服务。诚邀国内外朋友到公司参观指导！