

# 压路机现货 压路机 泰泉压路机价格

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 压路机现货 压路机 泰泉压路机价格 |
| 公司名称 | 邢台泰泉机械制造厂         |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 河北省邢台市任县邢湾镇穆口村    |
| 联系电话 | 13722918004       |

## 产品详情

上机操作前，压路机报价，先测试所有的功能：

- 1、燃油油箱和燃油管路上是否由泄露。
- 2、螺栓连接处是否松动。
- 3、转向系统是否正常工作。
- 4、机身是否干净以及是否由损坏之处。
- 5、机器是否已得到充分的维护。
- 6、检查发动机机油、液压油、冷却液的液、油位。
- 7、检查油水分离器，如需要则放掉杯子里的水。
- 8、如需要则调整刮泥板。
- 9、检查轮胎冲器压力，压路机，确保两个轮胎压力一致（单钢轮）。

冲击式压路机利用振动产生垂直和向下的力，从而在地面上产生压实。

冲击式压路机小辊的振动轮如何振动？原理实际上很简单。振动轴像普通汽车上的轴一样旋转。振动轴上有一个偏心块。假定该轴不是均匀对称的圆柱形状，压路机现货，而是具有大的突出位置。转到顶部和底部将在轴上产生不同的力，从而导致振动轴振动。

偏心质量在振动轴上的力与圆周运动中的向心力有关。  
所谓的向心力是指向圆心的力，压路机型号，由重力和偏心质量上的振动轴提供。  
速度越大，所需的向心力就越大。

#### 压路机故障排除——离合器彻底不分离

离合器彻底不分离原因：离合器摩擦片烧结。排除：更换摩擦片

#### 压路机故障排除——离合器

- 1、各操纵机构有空行程。排除：重新调整。
- 2、压盘弹簧受热退火。排除：更换。
- 3、压盘和摩擦片磨损严重。排除：更换。
- 4、摩擦片表面有油污。排除：擦净晾干后装配。
- 5、控制阀的进气阀门关闭不严、排气口堵塞。排除：维修或更换。
- 6、压盘与摩擦片接触不均，造成压紧力不足。排除：应予以调整。

压路机现货-压路机-泰泉压路机价格由邢台泰泉机械制造厂提供。邢台泰泉机械制造厂（[taiquanjixie.tz1288.com](http://taiquanjixie.tz1288.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（[www.rxtqjx.com](http://www.rxtqjx.com)）还是从事数控分切复卷机，熔喷布输送机，熔喷布网帘输送机的厂家，欢迎来电咨询。