

进口大型吊扇 安徽工业吊扇 苏州市奥尔达环保科技

产品名称	进口大型吊扇 安徽工业吊扇 苏州市奥尔达环保科技
公司名称	苏州市奥尔达环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市阳澄湖岸山工业区
联系电话	18862180218

产品详情

安全措施

- 1) 紧固件：所有紧固件高采用高强度工业螺栓，实际应力达10倍以上；
- 2) 钢丝牵引：每根钢丝拉索应力强度可达1000KG，每个连接点设置双重保护；
- 3) 风扇主体防护结构：风扇安全环：意外发生，安全环起到保护作用，杜绝任意部件滑落；
- 4) 扇叶I型安全结构：重新将所有扇叶和底盘连接在一起，成为整体结构；
- 5) 意外发生变频控制系统自动报警停止运行。

二、风压风量不同

风扇和工业热风机在工作时候产生的风压和风量都是不同的，一般情况下轴流热风机的叶片都是有固定的位置的，能够围绕着纵轴来旋转，这样叶片和气体之间就会存在一定的角度，随着叶片之间距离不同，能够进行调节，灵活调节能够改变叶片与气体的角度，能够改变风压和风量，这样就能够根据生产需求提供相应需求的热风了。而工业风扇则不相同，一般情况下都是恒定的，不可变的，除非更换叶片。

工业大风扇的电机维护保养

一、机械方面

1、外壳: 工业大风扇电动机在运输过程中容易因外力而引起电动机受到机械损伤，主要表现在：机壳和端盖受碰撞变形、裂纹。因此，在电机安装前，进口大型吊扇，需仔细对电机进行检查，中型工业吊扇，对变形部分进行机械恢复，对裂纹部分进行堆焊修复。

2、定、转子铁芯: 铁芯表面的损伤，也易引起电动机的故障。如存在损伤状况，应用细锉等工具去除毛刺，硅钢片短接，清理干净后涂上绝缘漆，工业吊扇安装，并加热烘干。而因受潮等原因造成铁芯表面锈蚀的情况，则需用砂纸打磨干净，清理后涂上绝缘漆。

3、铁芯与机座间结合松动，可产生噪声。此时可拧紧原有定位螺钉。若定位螺钉失效，可在机座上重钻定位孔并攻丝，旋紧定位螺钉。

4、轴承: 轴承滚动体表面存在进水锈蚀现象，由于有铁锈的存在，脱落的金属粉末会造成轴承过热和损坏。轴承外表面上的锈斑可用00号砂纸擦除，然后放入汽油中清洗干净，安徽工业吊扇，并更换润滑脂。

5、润滑油检查: 润滑油变质，润滑油过多或过少都会对电动机运转时引起轴承过热甚至烧坏轴承，电机均会的严重后果加注润滑油时，必须保证每台电机的润滑脂的用量在 $1/2 \sim 2/3$ 腔高。

进口大型吊扇-安徽工业吊扇-苏州市奥尔达环保科技由苏州市奥尔达环保科技有限公司提供。苏州市奥尔达环保科技有限公司（www.jsaed.com）是从事“冷风机,负压风机,节能环保空调”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：叶先生。