

# 真空带式压滤机出售 青州聚鸿 江门真空带式压滤机

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 真空带式压滤机出售 青州聚鸿<br>江门真空带式压滤机 |
| 公司名称 | 青州聚鸿环境工程有限公司业务部             |
| 价格   | 面议                          |
| 规格参数 |                             |
| 公司地址 | 青州市东郊工业园768号                |
| 联系电话 | 15315366077                 |

## 产品详情

真空带式压滤机的滤带清洗装置由喷淋器、清洗水接液盆和清洗罩等组成。当滤带行走时，连续经过清洗装置，受喷淋器喷出的压力水冲击，残留在滤带上的物料与滤带脱离，使滤带再生，为下一个脱水过程作准备。由于滤带运行是连续的，所以脱水过程也是连续的。影响滤带再生效果的因素有清洗水水压、喷淋器结构、物料与滤带本身的结构等。

本公司位于青州市东郊，是压滤机、选矿选煤设备、尾矿干排新型技术及成套设备，矿井下水处理设备、环保设备、污泥过滤压滤设备、矿用振动筛、高频脱水筛、给料机、带式输送机、斗式提升机等工程设备设计、制造、研发专业性公司，传承技术、科技创新、以先进的设计水平，为客户量身制造专业化装备。

负荷试验在滤带速度3.0m/min~4.5m/min连续运行8h。滤饼含水率(W)的测定取样位置和方法：在卸料辊处，分别在滤带中部、两边部分各取一份，每份不少于30mg。带式压滤机正确使用方法：

正确选用滤布，真空带式压滤机供应，即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布，使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理，真空带式压滤机出售，如有损坏应及时修复或更换。

带式压滤机压不出泥？到底什么原因分析。

### 1、进泥浓度低是主要原因

污泥浓度，常称之为污泥含固率，污泥含固量低于1%，直接机械污泥脱水效果不理想，且絮凝剂需求增

加。如浓度低于1%的生活污泥或粘性工业污泥进入带式压滤机会导致漏泥，压不出泥，真空带式压滤机厂，处理效率低。

## 2、污泥的絮凝效果不理想

带式压滤脱水机对调质的依赖性更强。如果加药量不足，调质效果不佳时，污泥中的毛细水不能转化成游离水在重力区被脱去，因而由模形区进入低压区的污泥仍呈流动性，无法挤压。反之，江门真空带式压滤机，如果加药量太大，一是增大处理成本，更重要的是由于污泥粘性增大，极易造成滤带被堵塞。

真空带式压滤机出售-青州聚鸿(在线咨询)-江门真空带式压滤机由青州聚鸿环境工程有限公司提供。青州聚鸿环境工程有限公司(www.boshun7788.com)在压缩、分离设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，青州聚鸿一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。