

叉车配重块 无锡配重块 铜陵荣腾机械公司

产品名称	叉车配重块 无锡配重块 铜陵荣腾机械公司
公司名称	铜陵荣腾机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号
联系电话	13866515564

产品详情

工程机械配重块——铸铁平板的保养与维修

铸铁平板在生产过程中，会产生一部分理论重量的偏差，要注意的是铸铁平板的偏差是不是影响的铸铁平板的使用。一般铸铁平板的设计应该考虑到铸造误差和机械加工的误差，铸铁平板的重量误差一般不得超过10%，配重块生产，超过10%时，叉车配重块，我们要对铸铁平板的质量做进一步的鉴定才可以确定此铸铁平板是否可以投入使用。如想了解更多机械配重块的相关信息，欢迎来电咨询。

介绍配重块的发展与历史

配重铁是将金属熔炼成符合一定要求的液体并浇进铸型里，无锡配重块，经冷却凝固、清整处理后得到有预定形状、尺寸和性能的铸件的工艺过程。配重铁是现代机械制造业的基础工艺之一。配重铁是人类掌握比较早的一种金属热加工工艺，塔吊配重块，已有约6000年的历史。

20世纪以来配重铁业的重大进展中，灰铸铁的孕育处理和化学硬化砂造型这两项新工艺有着特殊的意义。这两项发明，冲破了延续几千年的传统方法，给配重铁工艺开辟了新的领域，对提高铸件的竞争能力产生了重大的影响。

常用的混砂设备有碾轮式混砂机、逆流式混砂机和叶片沟槽式混砂机。后者是专为混合化学自硬砂设计的，连续混合，速度快。

造型造芯是根据配重铁工艺要求，在确定好造型方法，准备好造型材料的基础上进行的。

铸件的精度和全部生产过程的经济效果，主要取决于这道工序。在很多现代化的配重铁车间里，造型造芯都实现了机械化或自动化。

叉车配重块-无锡配重块-铜陵荣腾机械公司由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾机械制造有限公司（www.pzkcj.com）是安徽铜陵，工程机械配件的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在荣腾机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创荣腾机械更加美好的未来。