

银川超低温空气能 欧邦 超低温空气能设备

产品名称	银川超低温空气能 欧邦 超低温空气能设备
公司名称	广州欧邦热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区均禾街新科上村东街3号一楼
联系电话	13922424958

产品详情

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热水器[热泵]的常见问题

关于水位开关的运用。

- 1、高水位吸合，主机2分钟后停止补水，供水泵打开。
- 2、低水位断开，主机自动启动补水状态，且供水泵断开。
- 3、低水位吸合，高水位断开、吸合且水箱水温未达到设定温度的-5 ° C，则启动循环加热至设定温度;
- 4、从高水位断开直至低水位断开这期间，供水泵开启状态;
- 5、从低水位吸合直至高水位吸合，这期间供水泵关闭状态;
- 6、低水位常时间断开后主机自动停机且不报故障代码;
- 7、高低水位的调节器节根据客户用水量需求而设定高低水位高度;
- 8、水位开关的调节:低水位线可随意调整高低度，超低温空气能采暖，一般当客户用水量较小时则小于水箱容量则将低水位线放低，高水位线放置适合的位置。当客户端取水量较大时，则大于水箱容量则将低水位拉高，银川超低温空气能，高水位拉到，高低水位相差距离调至合适窄度;

9、高代水位线探头位置 必须高于低水位线;

10、高、低水位线探头得保证相互错开;

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

随着我国对环保认识的加深，传统的烘干方式费时费力，超低温空气能价格，能耗量又大，品质还得不到保证，又不干净卫生，因此，越来越多的客户开始采用新型的空气能热泵烘干机设备来替代传统模式，为方便更多的客户购买使用，今天就为大家详细介绍一下空气能热泵烘干机设备加工技术。

广州欧邦热能设备有限公司位于珠三角经济文化交流中心-广州市，超低温空气能设备，总面积达20000平方米，是一家专业从事热泵热水器、热泵烘干设备、空调热水器研发、生产、销售为一体的大型科技公司。

空气能热水器[热泵]的常见问题

关于02E、06E、09E故障代码运用。

1、02E代码为出水温度过高保护。则当显示面板设定的水温低于实际出水温度，解决方法有:

a、将面板设定温度值调高;b、直热机将水流调节阀开度调大;

2、06E 代码为水位开关故障。则水位开关断开、短路等原因;

3、09E代码为显示通讯故障。则显示面板连接线连接问题，重新连接每根线颜色相互对应。

4、维修后 需重新断电再重上电;

银川超低温空气能-欧邦-超低温空气能设备由广州欧邦热能设备有限公司提供。广州欧邦热能设备有限公司(www.oubanghp.com)有实力，信誉好，在广东广州的太阳能热水器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进欧邦和您携手步入辉煌，共创美好未来!