

雄县爱民塑胶有限公司 hdpe双壁波纹管国标

产品名称	雄县爱民塑胶有限公司 hdpe双壁波纹管国标
公司名称	雄县爱民塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市雄县昝岗镇昝东村天使大道87号
联系电话	19801915325 19801915325

产品详情

管道种类

给排水系统工程主要有：钢管、球墨管、灰口铸铁管、水泥管。

1.钢管

钢管的缺陷是寿命短，腐蚀性强，密封性不好，容易泄漏，而且价格高，对地表不均匀沉降适应性差。

2.球墨管

球墨管成本高，平均价格比PE管贵10%~15%，朝阳hdpe双壁波纹管，连接接口转角过大容易引起泄漏。

3.灰口铸铁管

灰口铸铁管寿命短，摩擦系数大，密封性不好，容易泄漏。

HDPE双壁波纹管安装说明三：1.户外管道应被视为具有隔热，hdpe双壁波纹管国标，防晒和防冻措施。2.虽然过渡连接带热水器，金属管或软管连接管道是可取的，其长度应不小于300mm。3.同时进行防水工程，不涂抹涂料，沥青和其他污染的材料的面上的管道，这样才能避免气味水。4.在冬季，当温度接近5，管道及管件的意外损坏，能够防止在搬运和施工期间。压力测试完成后，排出的水。对于长期在冬季期间，管道内的水排放在没有可靠的保温措施，以防止管道裂缝。

HDPE双壁波纹管管道修补要点：

- 1、当HDPE双壁波纹管管道敷设后，因意外因素造成管壁出现局部损坏，当损坏部位的面积或裂缝长度和宽度不超过规定时，可采取粘贴修补措施。
- 2、HDPE双壁波纹管管壁局部损坏的孔洞直径或边长不大于20mm时，PVC溶剂在其外部粘贴直径不小于100mm与管材同样材质的圆形板。
- 3、管壁局部损坏孔洞为20~100mm时，可用PVC塑料粘接溶剂在其外部粘贴不小于孔洞尺寸加100mm与管材同样材质的圆形板。
- 4、管壁局部出现裂缝，当裂缝长度不大于管周长的1/12时，可在其裂缝处粘贴长度大于裂缝长度加100mm、宽度不小于60mm与管材同样材质的板，板两端宜切割成圆弧形。
- 5、修补前应先将管道内水排除，将管壁面破损部分剔平修整，并用水清洗干净。对异形壁管，必须将贴补范围内的肋剔除，再用砂纸或锉刀磨平。
- 6、粘接前应先用环己酮刷粘接部位基面，待干后尽快涂刷粘接溶剂进行粘贴。外贴用的板材宜采用，从相同管径管材的相应部位切割的弧形板。外贴板材的内侧同样必须先清洗干净，采用环己酮涂刷基面后再涂刷粘接溶剂。
- 7、对不大于20mm的孔洞，hdpe双壁波纹管图集，在粘贴完成后，可用土工布包缠固定，固化24小时后即可还土；对大于20mm的孔洞和裂缝，在粘贴完成后，可用铅丝包扎固定。
- 8、在管道修补完成后，必须对管底的挖空部位按支承角的要求用粗砂回填密实。
- 9、对损坏管道采取修补措施，施工单位应事前取得管理单位和现场监理人员的同意；对出现在管底部的损坏，hdpe双壁波纹管设备，还应取得设计单位的同意后方可实施。
- 10、如采用焊条焊补或化学止水剂等堵漏修补措施，必须取得管理单位同意后方可实施。
- 11、当管道损坏部位的大小超过上列条文的规定时，应将损坏的管段更换。当更换的PE双壁波纹管材与已铺管道之间无专用连接管件时，可砌筑检查井或连接井连接。

雄县爱民塑胶有限公司-

hdpe双壁波纹管国标由雄县爱民塑胶有限公司提供。雄县爱民塑胶有限公司（www.aimingd.com）是河北保定，复合管的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在爱民塑胶领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创爱民塑胶更加美好的未来。同时本公司（www.aiminpsg.com）还是从事PVC-U排水管，PVC-U排水管材，PVC-U排水管道的厂家，欢迎来电咨询。