

温室设计公司 贵贵温室 温室设计

产品名称	温室设计公司 贵贵温室 温室设计
公司名称	保定市贵贵温室工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区张登镇谢庄村
联系电话	15933544777

产品详情

钢管结构和竹木结构冷棚区别都有哪些

钢管结构和竹木结构冷棚区别都有哪些

从中国温室大棚的发展过程可以看到，温室设计公司，刚开始的温室大棚一般为竹木结构，后来随着经济收入的不断提高以及种植技术不断进步，温室大棚设计，传统的竹木结构模式已经不能满足种植生产的需求，对种植设备提出了更高的要求，才逐步诞生了钢结构的温室大棚。但国内农业种植技术水平还是处于起步阶段，竹木机构的温室大棚由于原材料就地可取，造价成本低廉在实际种植生产中占有的比重还是相当大的。通过以下几点对比就很容易区分两者之间的优缺点。

- 1、竹木结构立柱较多，不利于大型机械操作，钢结构的没有立柱或者中间只有一排立柱，方便机械操作和作物运输。
- 2、竹竿容易风化腐蚀使用年限较短，钢结构镀锌处理不容易生锈是竹木结构使用年限的3倍以上。
- 3、竹木结构使用两年更换一次棚膜，钢结构的可以5-6年更换一次。
- 4、操作通风管理上竹木结构比钢结构的要多费很多人工，工作效率相差十天左右。
- 5、竹木结构没有防虫网虫子容易钻到棚内破坏作物。
- 6、从抗风能力和抗雪载系数钢结构的远远高于竹木结构的。

从以上几点轻易区分两者之间的优劣，只有在造价成本上竹木结构是有很大优势的！

温室公司如何才能行业内站稳脚跟 近几年农业得到快速发展，尤其是设施农业在国家菜篮子工程的倡导下发展迅猛。温室公司也是遍地开花，在温室建造中也出现了不少问题，尤其是质量方面，在竞

争激烈的情况下价格战愈演愈烈，对一些温室老用户来说已经对于温室的建造质量有了比较深刻的认识，而对于新的种植园区，对于温室的认知较少，缺乏建造和使用经验，在这种情况下往往被价格比较便宜的公司中标，因为专业知识缺乏，并没有在意原材料的质量问题，而在建成后使用中才会发现各种各样的问题，但为时已晚，已经被新手练手了。如果一个温室公司想在温室行业占有一席之地，首先要把质量质量放在首位，好的质量才会有好的口碑，好的口碑才会有客户的转介绍，老农卖瓜自卖自夸不如品尝者的一句夸赞。所以我们要质量为先，大到骨架的采购安装，小到一颗螺丝钉的质量，往往一颗螺丝钉的质量或者安装细节，可能会影响到温室的正常使用和使用年限等问题。这就关系到安装人员的专业水准和工人素质的问题。本公司秉承质量优先，跟踪服务，让您不再有后顾之忧！

在从事温室工程多年以来，经历过很多维修工作，而对于薄膜温室来说放风口在使用当中是出现问题几率比较高的。通过多处维修总结出如何正确维护保养才能减少放风口损坏的几率。

在实践中，很多的种植户对于温室的维护保养没有一定的常识，一般情况是哪儿坏了修哪儿，温室设计，很少进行提前的维护保养工作，往往会出现因为一个小小的疏忽造成比较大的损失。例如下放风口压膜绳的断开后在上卷风口时容易被卷膜杆卷住，一旦压膜绳被卷住就会造成压膜杆连接处断裂就会拧断风口的棚膜，如果压膜杆没有断裂在没有工人看护的情况下将会造成电动卷膜器因为扭矩太大造成卷膜器电机烧毁。压膜绳如果缠绕太多还会导致局部上卷过度，这就需要我们在使用中注意观察压膜绳有没有断裂，出现问题及时更换。压膜绳如果缠绕太多还会导致局部上卷过度，从卡槽处撕毁棚膜还有一点在长时间使用中棚上灰尘在雨水冲刷作用下，日光温室设计，导致灰尘在卷膜杆处聚集造成上卷过度。在使用中要及时清理温室前面放风口的杂草，以防止放风时卷住杂草造成卷膜杆超过行程范围撕毁棚膜。对电动卷膜器线路定期检查发现破损及时维护，卷膜器齿轮部位检查润滑情况，及时加注润滑油。上风口在使用时，尽量减少使用次数，打开风口后需要关闭风口时用棉被盖住风口，这样就可以减少开启次数减少风口棚膜的磨损。我们在温室大棚日常使用中要做好日常维护工作，平常多注意观察，发现小问题及时解决，就不会埋下安全隐患，减少维修成本。

温室设计公司-贵贵温室-温室设计由保定市贵贵温室工程有限公司提供。保定市贵贵温室工程有限公司（www.hbggws.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。贵贵温室——您可信赖的朋友，公司地址：河北省保定市清苑区张登镇谢庄村，联系人：肖坤。同时本公司（www.guiguiws.com）还是从事温室工程，保定温室大棚工程，河北温室工程建设的服务商，欢迎来电咨询。