

绿化洒水车批发 昆明绿化洒水车 增校机械洒水车

产品名称	绿化洒水车批发 昆明绿化洒水车 增校机械洒水车
公司名称	邢台增校机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邢台市任县永福庄
联系电话	15131987751

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：邢台增校机械制造有限公司

小型电动洒水车蓄电池的维护与保养

小型电动洒水车蓄电池的维护与保养

- 1)保持电动洒水车电池外部、连接线和螺栓的洁净，干燥。若有电解液溢出，则用洁净的棉布擦去，然后用水清洗。
- 2)电池的连接必须处于良好状态。为防止产生火花或者电极损坏，需经常检查螺母是否松动。
- 3)请不要在电池上放任何物品，昆明绿化洒水车，请不要连接电池的正负极以免电池短路或损坏。
- 4)电池放电后，应当天充电，不允许隔天或24小时后充电，绿化洒水车图片，否则会缩短电池寿命。

增校机械为您介绍洒水车

构造说明

洒水车[1]的基本组成:防锈罐体,取力器,传动轴,绿化洒水车价格,专用自吸式洒水泵,管网,喷洒出口,工作平台,二类底盘。

洒水车可选装配置:GPS,万向喷头,电磁阀门,气动阀门,可视操作系统,外接动力,药盘。

管道系统

由管道、四位三通球阀、直通球阀、过滤网、出水口(前冲后洒、侧喷;高位侧花洒;后工作平台,带绿化洒水高炮)组成。

水泵噪音或振动原有有以下几点:1、轴承间隙过大2、齿轮间隙过大3、齿轮箱缺油。解决措施:参照泵说明书排除。

球阀操纵失灵原因有以下几点:1、气缸故障2、阀芯损坏。解决措施:1、检查电、气路有否松动2、更换球阀。

泵轴功率消耗太大

原因如下:

- 1、流量过大。
- 2、转速太高。
- 3、泵轴歪曲或叶轮卡碰。
- 4、泵内流道堵塞或被卡住。

排除方法:

- 1、减少流量。
- 2、适当降低。
- 3、校正或更换。

- 4、消除堵塞物。

绿化洒水车批发-昆明绿化洒水车-增校机械洒水车由邢台增校机械制造有限公司提供。邢台增校机械制造有限公司（www.xtzjx.cn）是一家从事“洒水车,洗轮机,雾炮机,围挡喷淋,扬尘监测仪,焊烟净化器”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“增校机械”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使增校机械在机械加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！