

# 鸿景机械大厂品质 多功能木材粉碎机多少钱一台

产品名称	鸿景机械大厂品质 多功能木材粉碎机多少钱一台
公司名称	山东鸿景机械股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东济南章丘区相公镇牛一工业园北首
联系电话	18660817218 18660817218

## 产品详情

### 木材粉碎机

是采用国内外的高科技先进技术研制的一种新型超细微木制粉设备，该机综合了国内外各种传统木材粉碎机的粉碎原理加以创新，由传统的一种粉碎原理的木材粉碎机并综合国内外多种的粉碎原理成功研制成集三种粉碎原理为一体的节能木材粉碎机，该机带有细度分析器，是专业致力于轻体物料、纤维类物料、脆性物料、韧性物料等特种疑难粉碎的新型制粉设备。该机进料口采用自吸式进料，永保安全生产，取代了传统粉碎机直接进料、不小心投入金属块以至严重损坏木粉机的缺点。该机制作精细，加工工艺高，采用双层机体，大型木材粉碎机多少钱一台，机体内注入自来水起到水冷作用，装入了一种新型材料，起到隔音、散热的功能。所以该机在生产使用中噪音小、无振动。

外型美观，坚固耐用，产量高，比传统的木粉机效率提高了50%以上，是任何粉碎设备都无法替代的理想制粉设备。

锯末粉碎机是一种较为普遍的木材加工设备，该机通过高速旋转将木料粉碎，根据工作环境和物料的不同，该设备长时间使用可能会造成螺丝松动、磨损不均、电机发热、产量降低等故障。造成这些故障的因素有哪些呢？锐达机械技术员为大家总结了一些故障的发生原因及解决方法。希望对大家有所帮助。

1、机体振动严重。主要原因及排除方法：一是锤片磨损不均，造成风扇叶轮或转子失去平衡；应更换磨损严重的锤片或加配重块，解决转动不平衡的问题。二是机座固定螺栓松动；应检查机座的固定螺栓，多功能木材粉碎机多少钱一台，紧固螺母。

2、电动机发热，保险丝烧断，电动机冒烟。主要原因及排除方法：一是喂料过多，粉碎室堵塞，造成电动机超载；应停止喂料，等待恢复正常状态时再喂料。二是筛孔堵塞，粉碎室物料不能外排；应停机断电，打开机壳清扫筛子后再投入工作。

3、产量降低。主要原因及排除方法：一是原料含水率太高或粉碎机转速不够，应晒干原料或适当提高粉碎机转速。二是锤片磨损严重或未按规定安装；应将锤片换面使用即可，或更换新锤片，神农架木材粉碎机多少钱一台，按说明书规定正确排列锤片位。

提高木屑粉碎机产量还有一些小窍门：

1.调整木屑粉碎机倾斜角，这样有利于减少进料的厚度，大家都知道如果进料太厚太多太快有可能会导致物料堆积在料仓口内粉碎不了，严重的甚至可能损坏木屑粉碎机的筛网。

2.适当增加木屑粉碎机电机动力，多功能木材粉碎机多少钱一台，电机是木屑粉碎机的主要动力来源，是木料粉碎机的主要力量，适当增加电机动力可以增加木屑粉碎机产量。

3.保持筛网的清洁，用完木屑粉碎机后要把机器内部打扫干净，筛网为重要，如果有大量的木屑将筛网网孔糊住了，木屑通过筛网出货的网孔就会越来越少，严重影响了出料速度，所以保持木屑机筛网清洁也是至关重要的。

鸿景机械大厂品质-多功能木材粉碎机多少钱一台由山东鸿景机械股份有限公司提供。山东鸿景机械股份有限公司（[www.shandonghongjing.com](http://www.shandonghongjing.com)）在机械及工业制品项目合作这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鸿景机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：牛经理。