

许昌饲料机搅龙叶片厂家 志忠机械值得信赖

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 许昌饲料机搅龙叶片厂家 志忠机械值得信赖 |
| 公司名称 | 新乡市志忠机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 卫辉市孙杏村镇段先屯工业区 |
| 联系电话 | 15560265326 |

产品详情

如何分左右旋：站在一个螺旋叶片前，开口朝外放置，饲料机搅龙叶片厂家，左手边翘起来就是左旋，右手边翘起来就是右旋

连续等厚技术生产的螺旋叶片与连续冷轧技术生产的螺旋叶片一样为多螺距的连续形态，其特点是成型精度高，外沿厚度与内孔厚度一致。

详细规格：2-5mm厚度，带钢宽度不大于30mm；6-10mm厚度，带钢宽度不大于50mm；10-20mm厚度，带钢宽度不大于80mm

产品及技术特点：

- 1、连续冷轧方式生产的螺旋叶片，克服了传统螺旋叶片生产工艺存在的精度差，成型难，耗料多，生产效率低等缺点
- 2、叶片成型后表面光洁，尺寸精度及表面硬度高
- 3、根刚性好，使用时焊接，装配方便，快捷
- 4、材质：低碳钢，不锈钢
- 5、规格：厚度2-6mm，大宽度130mm，小内径20mm，大外径900mm。

绞龙叶片对物料非常敏感，由于输送物料空间较小，稍有不合适就是会造成绞龙叶片停止旋转.为大家介绍一下解决绞龙叶片停止旋转的方法:

要对进入输送机的物料进行必要的清理，来防止大杂或纤维性杂质进入机内引起堵塞.

要尽可能的缩小中间悬挂轴承的横向尺寸，来减少物料通过中间轴承时堵料的可能.

安装料仓料位器和堵塞感应器时，要实现自动控制和报警.

许昌饲料机搅龙叶片厂家-志忠机械值得信赖由新乡市志忠机械设备有限公司提供。许昌饲料机搅龙叶片厂家-志忠机械值得信赖是新乡市志忠机械设备有限公司（www.xxzzjly.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：翟经理。