

## 消失模工艺 消失模 诚信商家推荐高胜达

产品名称	消失模工艺 消失模 诚信商家推荐高胜达
公司名称	山东临朐高胜达机械厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县营东路营子工业园
联系电话	13505364124

### 产品详情

V法铸造的造型用砂箱除四壁要密封外，砂箱内部必须装有抽气过滤装置。按抽气方式V法砂箱可分为侧面抽气、管式抽气、金属软管抽气式复合砂箱。(1) 侧面抽气砂箱的四壁和消失模一样，消失模，是用钢板焊成的带有密封夹层的砂箱，夹层之间形成连通的抽气室，消失模工艺，有打好的配孔10mm的钢板，在中间加两层120、150目的金属网。

改善了工作环境，消失模铸造厂，降低了工人的劳动强度。(6)

造型操作较复杂，从造型开始至终需抽真空。(7)

因塑料薄膜的伸长率和成形性的限制，外型用V法铸造工艺，型芯用树脂砂芯才能作出复杂铸件，影响了该工艺扩大应用。(8)

造型操作较复杂，小铸件生产成本低，产量上不去。(9)

从造型开始至终需抽真空，实现机械化有一定难度。(10) 需要考虑砂子的粉尘去除及冷却问题。(11)

铸件有时上表面容易造成缺陷。铸件表面光洁、轮廓清晰、尺寸准确、铸型硬度均匀，起模容易。

(2) 简化设备、节约投资，减少运行和维修费用，省去粘结剂、附加物及混砂设备。旧砂回用率高达95%，设备投资减少，劳动力减少。(3) 模具及砂箱使用寿命长。(4)

金属利用率高。V法造型，消失模铸造技术，金属液流动性好，充填能力强，可以铸造出3mm的薄壁件。铸型硬度高，冷却慢，减小冒口的尺寸，提高工艺出品率。(5)

改善了工作环境，降低了工人的劳动强度。消失模工艺-消失模-诚信商家推荐高胜达(查看)由山东临朐高胜达机械厂提供。山东临朐高胜达机械厂(www.sdzhuzaojx.com)有实力，信誉好，在山东潍坊的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进山东高胜达机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！