

# 冷镦加工 精密冷镦加工 众揽五金

|      |                   |
|------|-------------------|
| 产品名称 | 冷镦加工 精密冷镦加工 众揽五金  |
| 公司名称 | 永康市西城众揽五金制造厂      |
| 价格   | 面议                |
| 规格参数 |                   |
| 公司地址 | 永康市象珠镇象珠工业区飞峰路56号 |
| 联系电话 | 13588609018       |

## 产品详情

永康市西城众揽五金制造厂告诉大家冷镦加工：

合格的冷镦加工材料必须满足的要求：冷镦性能:冷镦性能好是指钢丝具有较低的变形抗力，精密冷镦加工，能经受很大程度的变形而不产生裂纹，一般认为以断面收缩率和屈强比作为衡量冷镦性能指标比较可靠。合金钢的断面收缩率应不小于50%。冷镦钢丝的屈强比小，冷镦性能相对要好，合金钢的屈强比应不大于0.70。从冷镦性能角度考虑，钢丝的冷加工强化系数越低越好，即不易产生加工硬化。

永康市西城众揽五金制造厂欢迎大家前来咨询订购！

永康市西城众揽五金制造厂告诉大家冷镦加工：

金属的许用变形程度与金属本身的塑性有关，塑性好的金属，许用变形程度要高于塑性较差的金属。碳钢含碳量愈高，冷镦加工，它的塑性愈低，许用变形程度也会愈小。

在生产中，对于塑性较差的金属，如中碳钢、合金钢的冷镦常采取对钢材进行退火软化处理、增加模具的强韧性、金属表面润滑等，目的就在于使金属的许用变形程度得到提高。

永康市西城众揽五金制造厂欢迎大家前来咨询订购！

永康市西城众揽五金制造厂告诉大家冷镦加工：

冷镦模具的基本组成：冷镦模具主要由送料辊轮、切料模、橄锻模、杆模、顶料杆组成。

送料辊轮。送料辊轮用于丝材向冷墩机内进行自动间歇送料。冷墩机每一次行程内(双击冷墩机每二次行程内)，不锈钢冷墩加工，送料辊轮通过送料机构的间歇循环动作，按照一定的转动角度做周期转动，将丝材送入模箱。

永康市西城众揽五金制造厂欢迎大家前来咨询订购！