

灭火器维修企业 灭火器维修 新共安消防公司

产品名称	灭火器维修企业 灭火器维修 新共安消防公司
公司名称	湖北新共安消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号
联系电话	18186208119 18186208119

产品详情

干粉灭火器系统应用很广泛，可适用于可燃固体、可燃气体及可燃液体、电器等所引发的火灾，也适用于档案资料以及纺织品、珍贵仪器着火等引起的火灾。干粉灭火器是一种快速的灭火器，也可用于扑灭带电设备的火灾。

干粉灭火器的外观检查应做到每月一次，主要是对压力表进行检查，灭火器充装维修，当压力表的指针低于绿线区的时候，灭火器维修，就应该及时的进行充压维修；新买的ABC干粉灭火器罐体应该是5年进行一次水压测试，前期检测之后，以后每2年进行一次水压测试，干粉灭火器的罐体强制报废期为10年。一般的灭火器瓶压有效期在1年半至2年，并且要定期进行充压或者更换。

灭火器维修与报废（一）报修条件及维修年限1、报修条件：日常检查中，发现灭火器使用出现以下问题：（1）达到维修年限，（2）机械损伤、（3）明显锈蚀、（4）灭火剂泄露、（5）被开启使用过，（6）压力指示器指向红区等。口诀：泄露红锈，损伤限用。泄露、红区、明显锈蚀、损伤、年限、使用过2、维修年限使用达到下列规定年限的灭火器，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修：

检查灭火器放置环境

检查灭火器放置地点的环境温度是否在4--45 之间(或采用防冻措施)。不得受到烈日曝晒，接近热源或受剧烈震动。温度过高或剧烈震动，灭火器维修企业，会使灭火器内贮气瓶压力剧增而影响灭火器的安全使用。防止气温过低，灭火器内清水结冻使灭火器失效。

外观检查

??(1)检查灭火器可见零部件是否完整，有无损坏，灭火器维修价格，装配是否合理。

??(2)检查可见部位防腐层的完好程度。轻度脱落的应及时补好，明显腐蚀的应送消防专业维修部门进行耐压试验，合格者再进行防腐处理。

??(3)经常检查喷嘴是否畅通，如有堵塞应及时疏通。

灭火器维修企业-灭火器维修-新共安消防公司(查看)由湖北新共安消防科技有限公司提供。湖北新共安消防科技有限公司 (hbxgaxf.tz1288.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新共安消防——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市黄陂区大潭办事处新建村七组177号，联系人：余总。