

# 奇彩鸿办公耗材公司 UV固化墨水厂 UV固化墨水

产品名称	奇彩鸿办公耗材公司 UV固化墨水厂 UV固化墨水
公司名称	广州奇彩鸿办公耗材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东广州市增城区新塘塘美村富岭路2号中铭产业园
联系电话	15814826299 18665191291

## 产品详情

### UV墨水印品质量优异

UV墨水在印刷过程中，可保持均匀一致的色彩，印品墨层牢固，色料以及连接料比例保持不变，网点变形小，瞬间干燥，使它能完成多色的套印。

### UV墨水性质稳定

UV墨水只有在UV光线照射下才会固化，UV固化墨水供应商，在自然条件下不干时间几乎无限长，UV固化墨水供应，这种不干特性使得印刷机长期运转时墨水黏度保持稳定，由于没有有机物挥发，不需要监控墨水黏度就能保证印刷过程顺利进行以及印品质量稳定，UV固化墨水，所以墨水可在墨盒里保存过夜无需校色。

### uv墨水使用注意事项！

- 1、应始终使用推荐的消耗品（打印材料、墨水、配件等）否则，可能造成打印质量不佳或打印机不能工作。
- 2、不要使用过期的墨水，否则可能导致打印机不能工作。
- 3、应将uv平板打印机废旧墨盒放入塑料袋中，并将之作为工业废物处理。请查阅与废墨瓶处理相关的法律规定。
- 4、不要将墨水沾上你的皮肤或衣服。如若沾上，应立即用肥皂水冲洗干净。

- 5、定期检查打印机废墨瓶，以防废墨水漏出。（注：废墨瓶中的墨水不可以再使用）。
- 6、uv平板打印机在装入与取出废墨瓶时，应铺好防沾纸，UV固化墨水厂，以防溅出的墨水沾到地板上。
- 7、应将墨水存放在阴凉的暗处。禁止将墨水存放在高温或阳光直射的位置。否则，墨水的特性可能会发生变化。

建立UV油墨固化工艺标准的流程如下：

- 1、首先选定uv油墨生产厂家编号、纸张生产厂家编号

再确定印刷机，如胶印表格印刷机；润版液材料；车间温湿度等。还有UV油墨固化机，该机是油墨能否干燥的关键设备，固化机的状态主要是其辐射UV光线的强度，需用UV辐射强度计测量其UV辐射强度值。常用UV辐照强度计有测量峰值波长365nm、420nm两种探头用于测量UV固化光源，其中前者用于测量gong灯，后者用于测量金属卤化物灯的辐射量。

- 2、测量UV灯在被照物位置处的UV辐射强度值

方法是将UV固化灯设置为满功率，再将UV辐照计探头迅速置于被照物位置（如表格机纸张在UV固化机位置）读出数据。注意测量前将灯管和反射罩擦干净。

奇彩鸿办公耗材公司(图)-UV固化墨水厂-UV固化墨水由广州奇彩鸿办公耗材有限公司提供。广州奇彩鸿办公耗材有限公司（[www.7chink.com](http://www.7chink.com)）为客户提供“户外写真机墨水,户内墨水,桌面机染料墨水,UV固化墨水”等业务，公司拥有“奇彩鸿”等品牌，专注于墨盒（水）等行业。欢迎来电垂询，联系人：李先生。