

## 304不锈钢花纹板 丽新压花板厂 304不锈钢花纹板供应

产品名称	304不锈钢花纹板 丽新压花板厂 304不锈钢花纹板供应
公司名称	佛山市江鸿不锈钢压花厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区平洲三山海纳工业园科警路四街18号之一-江鸿不锈钢公司
联系电话	13318339777

## 产品详情

### 304不锈钢板

304L不锈钢板比304含碳量小很多。304L在焊接点上或者其他处理的地方抗点蚀上面比304更胜一筹。

与304L304L更耐腐蚀，304L含碳少。304用途广泛，304不锈钢花纹板，具有良好的耐腐蚀性，耐热性，低温强度和机械特性；冲压弯曲等热加工性好，304不锈钢花纹板厂商，无热处理硬化现象（无磁性，使用度-196 ° C~800 ° C）。304L焊接后或消除应力后，其抗晶界腐蚀能力优秀；在未进行热处理的情况下，亦能保持良好的耐腐蚀性，使用温度-196 ° C-800 ° C。

对不锈钢管的热处置，国外遍及选用带维护气体的无氧化接连热处置炉进行中心热处置和制品热处置，钢管能够获得无氧化的亮光外表，因此取消了传统的酸洗工序。选用这一热处置技能既改进了钢管的质量，又避免了酸洗排放物对环境的污染。依据当时国际开展的趋势，亮光接连热处置炉根本分为3品种型。

#### (1) 辊底式亮光热处置炉

这种炉型适用于大标准、大批量的钢管热处置，小时产值为1.0t以上，304不锈钢花纹板供应，可运用的维护气体为高纯度氢气、分化氨及其他维护气体。可装备对流冷却体系，以便较快地冷却钢管。

(2) 网带式亮光热处置炉这种炉型合适于小直径薄壁精细钢管，小时产值约0.3~1.0t，钢管长度可达40m，也能够处置成卷的毛细管;装备对流冷却体系还可进行快冷。

## 不锈钢切割的过程中容易出现的问题

不锈钢切割的过程中轻易呈现的问题一，不锈钢强度年夜易变形。不锈钢在加工切削过程中，因为其有伸长率必然，出格是奥氏体不锈钢，会发生较年夜的塑性变形，这就对切削加工发生了必然的难度。再者，不锈钢自身的强度比力年夜，加年夜了切削过程中的双项阻力，加强了切削力度。第二，不锈钢切割温度高。切削过程中会发生年夜量的热量，可是不锈钢材质又是导热系数比力差的，所以热量全数集中到切割区和刀片上了，不易散热。

304不锈钢花纹板-丽新压花板厂-304不锈钢花纹板供应由佛山市江鸿不锈钢压花厂提供。佛山市江鸿不锈钢压花厂（[www.fs304.cn](http://www.fs304.cn)）是从事“本厂主营201,304各种规格不锈钢花纹卷板加工及产销等。”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：谭经理。